

## 勝山温泉センター水芭蕉 修繕が必要な機器について

No.	件名	設置年	内容
1	女子丸風呂ろ過機取替	2001年7月	前回は2001年7月に取替実施。取替から25年経過（耐用年数は15年）。 ※R7にろ過材の交換のみ実施
2	男子水風呂ろ過機取替	2009年8月	前回は2009年8月に取替実施。取替から17年経過（耐用年数は15年）。
3	高圧ケーブル 改修工事	1990年	電気保安協会の点検報告で指摘あり、機中第1柱～屋内キュービクルの間に敷設されている高圧引き込みケーブルが設置から30年以上経過。取替工事が必要である。
4	真空遮断器交換修繕	1989年	電気保安協会の点検報告で指摘あり、機械室2階キュービクルの高圧受電盤で使用している真空遮断器が設置から30年以上経過。経年劣化で動作不良の懸念があり取替が必要。
5	男女脱衣場 エアコン入替（5台）	1990年	不具合が起きるたびに部分修理を繰り返しているものの機器の老朽化が発生しているため、機器の取替が必要。
6	男子サウナ温度調節機交換	1990年	男子サウナ内温度が自動制御効かず上昇してしまう。現在は、温度制御を手動管理している。利用者の安全のため、温度調節機の交換が必要。
7	源泉ポンプ購入	2023年	現在のポンプはR5新源泉掘削で設置。旧源泉の時には約3年周期でオーバーホールを実施していた。安定的に温泉水を供給するために取り替えのポンプを準備し、定期的にオーバーホールする必要がある。