

点検年度		令和7年度							
番号	校 区	地 区	地 係	タイプ	特筆すべき事柄	対 処 担 当	詳 細	備 考	
1	平泉寺小	1	平泉寺町	平泉寺町平泉寺地係	A-2 ガードレールの破損箇所	この冬の除雪車により、池まわりの柵が壊れている。池に入れてしまうので、危険である。	道路管理者(市)	対応済み	
2	平泉寺小	2	平泉寺町	平泉寺町平泉寺地係	A-6 緑石が破損している箇所	斜面が緩くて崩れている。また、斜面からの落石があり、登下校時に児童が通るので危険。	道路管理者(県)	対応済み	
3	平泉寺小	3	平泉寺町	平泉寺町平泉寺地係	A-3 水路蓋の破損箇所	冬季において、溶けた水が積もった雪で側溝に流れていかずにたまり、登下校する児童の支障になったり、通る車の水しぶきによって児童が濡れてしまったりしている。	道路管理者(県)	対応済み	
4	成器南小	1		旭町2丁目地係	A-4 見通しが悪い箇所	外壁があり、見通しが悪い。	各学校	校内での注意喚起	
5	成器南小	2		旭町2丁目地係	A-4 見通しが悪い箇所	木と外壁があり、見通しが悪い。	各学校	校内での注意喚起	
6	成器南小	3		旭町2丁目地係	A-4 見通しが悪い箇所	木と外壁があり、見通しが悪い。	各学校	校内での注意喚起	
7	成器南小	4		旭町2丁目地係	B-2 交通規制の要望箇所	積雪時に、安全に登校ができるように、横断歩道を設置してくださると助かります。	各学校	校内での注意喚起	
8	成器南小	5		元町3丁目地係	B-2 交通規制の要望箇所	成器南小学校区域の元町3丁目区通学路には歩道もなく、高速で通り過ぎる車もあり、地域からも不安の声が多い。ゾーン30の制度活用ができないか。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
9	成器西小	1		昭和町1丁目地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	停止線が消えている。	各学校	校内での注意喚起	
10	成器西小	2		昭和町1丁目地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	・停止線が消えている。 ・文字が消えかかっていて、書かれていることが判別しにくい。	勝山警察署	対応済み	
11	成器西小	3		昭和町1丁目地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	ゾーン30となり、ポールも設置されたが、対向車がないときにスピードを出す車がいる。人が並ぶと接触のリスクがある。	各学校	校内での注意喚起	
12	成器西小	4		昭和町1丁目地係	A-4 見通しが悪い箇所	カーブミラーが設置されていないため、車が来ているか分からない。	各学校	校内での注意喚起	
13	村岡小	1		長山町2丁目地係	A-4 見通しが悪い箇所	秋になると樹木が生い茂り、歩道の見通しが悪くなる。クマが出没する時期は、この道路のそばを通るのは不安であると、地域の方から通報もあった。	道路管理者(県)、各学校	校内での注意喚起	
14	村岡小	2		郡町1丁目地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所	道路のひび割れがひどい。	各学校	校内での注意喚起	
15	村岡小	3		郡町3丁目地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道が見えにくくなっている。	勝山警察署	対応済み	
16	三室小	1	遅羽町	遅羽町蓬生地係	B-2 交通規制の要望箇所	冬期は活用したいが、丸頭電砕石のダンブが頻繁に往来する。入口の交通規制または信号機があれば活用できる。	各学校	校内での注意喚起	
17	三室小	2	遅羽町	遅羽町蓬生地係	その他の危険箇所	以前はカーブミラーがあったがここ数年無くなり危ない。	各学校	校内での注意喚起	
18	三室小	3	遅羽町	遅羽町蓬生地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所	マンホールが4〜5枚陥没。道路と高さが合っていない。舗装の対応はあるが全てではなく、すぐに破損しそう。	道路管理者(市)、各学校	校内での注意喚起	
19	三室小	4	遅羽町	遅羽町大袋地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	新道からの車が見にくい。 ドライバーはスピードを落とすとして走行することを徹底してほしい。	各学校	校内での注意喚起	
20	三室小	5	遅羽町	遅羽町大袋地係	A-6 緑石が破損している箇所	緑石が破損	道路管理者(市)	対応済み	
21	三室小	6	遅羽町	遅羽町比島地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道の表示が薄い。また、横断歩道あります表示も薄い。	勝山警察署	対応済み	
22	三室小	7	遅羽町	遅羽町大袋地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	道路のカーブの見通しが悪い。 ドライバーはスピードを落とすとして走行を徹底してほしい。	各学校	校内での注意喚起	
23	野向小	1		野向町龍谷地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道が薄くなっている。	勝山警察署	対応済み	
24	野向小	2		野向町龍谷地係	B-5 路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道が薄くなっている。	勝山警察署	対応済み	
25	野向小	3	野向町		その他の危険箇所	歩道脇のポールが根元から折れている。針金でとめてある状態である。	道路管理者(市)	対応済み	
26	野向小	4	野向町	深谷地係	その他の危険箇所	水路脇のポールが折れていて危険である。	道路管理者(県)	対応済み	
27	野向小	5	野向町	深谷地係	A-2 ガードレールの破損箇所	歩道に設置されている柵が変形し、歩道にかかっている。(2箇所)	道路管理者(県)	対応済み	
28	野向小	6	野向町	深谷地係	その他の危険箇所	田圃のブロックがひび割れ、水が染み出ている。歩道が濡れて滑りやすくなっている。	各学校	校内での注意喚起	
29	野向小	7	野向町	深谷地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	交差点に設置されているカーブミラーの角度が悪く、車が安全確認できない。	道路管理者以外(市)	対応済み	
30	野向小	8	野向町	深谷地係	その他の危険箇所	歩道脇のポールが倒れかけ、歩道にかかっている。根元は錆びており危険である。	道路管理者(県)	対応済み	

31	野向小	9	野向町	野向町龍谷地係	その他の危険箇所	オレンジ色のボールがぐらついている危険である。	道路管理者(県)	対応済み
32	野向小	10	野向町	野向町龍谷地係	その他の危険箇所	ボールがぐらつく。反射板がない。	道路管理者(県)	対応済み
33	野向小	11	野向町	野向町龍谷地係	A-6 緑石が破損している箇所	緑石が破損している。	道路管理者(県)	対応済み
34	野向小	12	野向町	市野向町地係	その他の危険箇所	ボールが折れ、反射板が破損している。(2カ所)	道路管理者(県)	対応済み
35	荒土小	1	荒土町	清水島地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	カーブミラーが割れている	道路管理者以外(市)	対応済み
36	荒土小	2	荒土町	清水島地係	A-6 カーブミラーの向きが悪い箇所	カーブミラーの向きが悪い	道路管理者以外(市)	対応済み
37	荒土小	3	荒土町	松田地係	A-4 見通しが悪い箇所	見通しが悪い	各学校	校内での注意喚起
38	荒土小	4	荒土町	松田地係	A-2 ガードレールの破損箇所	ガードレールの破損	道路管理者(市)	対応済み
39	荒土小	5	荒土町	伊波地係		横断歩道をつけてほしい	各学校	校内での注意喚起
40	荒土小	6	荒土町	伊波地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	カーブミラーの向きが悪い	道路管理者(県)	対応済み
41	荒土小	7	荒土町	伊波地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	センターラインが薄くなっている	各学校	校内での注意喚起
42	荒土小	8	荒土町	妙金島地係	B-5 路面表示が薄くなっている箇所	路面標示が薄くなっている	勝山警察署	対応済み
43	荒土小	9	荒土町	伊波地係	C-2 人通りが少ない箇所	人通りが少ない	各学校	校内での注意喚起
44	鹿谷小	1	鹿谷町	本郷地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	車が速度を減速しないで曲がっていく	勝山警察署、学校	校内での注意喚起
45	鹿谷小	2	鹿谷町	本郷地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	横断歩道で歩行者がいても車が止まらない	勝山警察署	パトロール等による対応
46	鹿谷小	3	鹿谷町	保田地係	A-3 水路蓋の破損箇所	グレーチングが変形しているのと、斜めの為鋭利になっていて危険 緑石の破損	道路管理者(市)	対応済み
47	鹿谷小	4	鹿谷町	保田地係	A-3 水路蓋の破損箇所	水路蓋の破損 へこんでいて隙間がある	道路管理者(市)	対応済み
48	鹿谷小	5	鹿谷町	保田地係	A-2 ガードレールの破損箇所	猪首金網上部が危険、とその周囲のフェンスがぐらつく	各学校	校内での注意喚起
49	鹿谷小	6	鹿谷町	保田地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	保田時計台横の止まれが消されてしまい、普段からスピードの速い車も多いのに、より危なくなった。	各学校	校内での注意喚起
50	鹿谷小	7	鹿谷町	保田地係	その他の危険箇所	通学路に、木があり枝が出ている。児童の目の位置で危ない。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定
51	鹿谷小	8	鹿谷町	保田地係	その他の危険箇所	草や大きな石・枝が落ちてるところがあり、つまづく可能性あり。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定
52	鹿谷小	9	鹿谷町	保田地係	その他の危険箇所	ボールに、上部の反射板がない	道路管理者(市)、各学校	校内での注意喚起
53	北郷小	1	北郷町	伊地知地係	B-2 交通規制の要望箇所	今年度上野に新入生が入学したが、上野方面からの交差点に横断歩道がなく、道路を横断するときには危険である。	各学校	校内での注意喚起
54	勝山南部中	1		毛屋町地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	カーブミラーがぐらついて見えにくく、木の葉がミラーにかかっている。	道路管理者以外(市)	対応済み
55	勝山南部中	4		元町3丁目地係	A-4 見通しが悪い箇所	歩道を整備していただいたが、積雪時信号を待つ場所がなくなり、通行している車から歩行者が見えにくい。	道路管理者(市)	対応済み
56	勝山南部中	5		毛屋町地係	その他の危険箇所	歩道が狭く積雪時は車道を歩くことになる。	道路管理者(県)	対応済み
57	勝山中部中	1		沢町2丁目地係	B-2 交通規制の要望箇所	4叉路になっており、停止の白線が、特別支援学校から上がってくる道路にしかなく、どの道路が優先なのか不明である。全く停止しない車も多く危険である。	勝山警察署、学校	校内での注意喚起
58	勝山中部中	2		沢町2丁目地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	三叉路で信号を見間違えて発進することがよく見られる。子供が横断歩道を横断する際、高速で左折する車がいるので大変危険である。	勝山警察署	パトロール等による対応
59	勝山中部中	3	野向町	野向町龍谷地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所	歩道のアスファルトが崩れているので自転車の通行が危険である。また、夏場は雑草が繁茂し歩道が通れない状態である。	道路管理者(県)	対応済み
60	勝山中部中	4	村岡町	村岡町黒原地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	一時停止しない車が多いので、危険である。	勝山警察署	パトロール等による対応
61	勝山中部中	5		郡町1丁目地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	信号のない交差点で、過去に複数件人身事故が起きている。一時停止しない車が多い。	勝山警察署	パトロール等による対応
62	勝山中部中	6		郡町1丁目地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	信号のない交差点で、過去に横転事故や人身事故が起きている。一時停止しない車が多い。	勝山警察署	パトロール等による対応
63	勝山中部中	7		滝波町5丁目地係	B-2 交通規制の要望箇所	一時停止の表示がなく、危険である。	各学校	校内での注意喚起
64	勝山中部中	8		郡町2丁目地係	B-1 標識の破損箇所	止まれの標識が傾いていて見えづらくなっている。	勝山警察署	対応済み

65	勝山北部中	1	鹿谷町	鹿谷町北西俣地係	A-4 見通しが悪い箇所	三叉路の端に石塚があり、右折車とその対向車からかなり視界が悪い。また街灯がなく、夜間は大変暗いため危険である。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
66	勝山北部中	2	鹿谷町	鹿谷町本郷～保田出村地係	B-2 交通規制の要望箇所	本郷・志田方面から学校に向かうとき、左側通行をするため、必然的に保田出村方面に向かう車を横断することになる。保田出村方面から来る車に対して一旦停止規制の取り締まりを強化してほしい。	勝山警察署	パトロール等による対応	
67	勝山北部中	3	鹿谷町	鹿谷町地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	交通量が多く、インターを降りてからスピードを上げる車が多いため、大変危険である。またこの時期農作業車の路上駐車も目立ち、危険さを増している。	各学校	校内での注意喚起	
68	勝山北部中	4	鹿谷町	鹿谷町発坂地係	B-1 標識の破損箇所	カーブミラーが白濁していて見えにくく、危険であるため、交換か清掃が必要である。	道路管理者以外(市)	対応済み	
69	勝山北部中	5	鹿谷町	鹿谷町地係	B-2 交通規制の要望箇所	踏切の手前で自転車が道路を横断しようとするとき、車が自転車のために停まっているのか、踏切のため停まっているのか分からず、横断できない場面が多い。踏切の手前に横断歩道の設置をお願いしたい。	各学校	校内での注意喚起	
70	勝山北部中	6	鹿谷町	鹿谷町地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	荒鹿橋とえちつ踏切の間の交差点にカーブミラーはあるが、橋のらんかんで視界が悪いので危険である。向きを変える等の対応をお願いしたい。	道路管理者(県)	対応済み	
71	勝山北部中	7	荒土町	荒土町地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	荒鹿橋からくる車の左折、北部中学校方面から来る車の右折、自転車の直進と、非常に危険である。安全確認の意識を向上させてほしい。	各学校	校内での注意喚起	
72	勝山北部中	8	荒土町	荒土町北宮地地係	その他の危険箇所	草が伸びきっている時期は、道路の片側半分ほどまで草が覆ってしまい、通行の妨げになるため草刈りをお願いしたい。	各学校	校内での注意喚起	
73	勝山北部中	9	荒土町	勝山市荒土町北新在家～布市地係	B-2 交通規制の要望箇所	北新在家からの車がスピードを落とさず交差点を通行するため、布市からまっすぐ通る時、衝突する危険性があるため、一旦停止等の設置をお願いしたい。	各学校	校内での注意喚起	
74	奥越特別支援学校	1		勝山市昭和町3丁目1番69号地係	A-4 見通しが悪い箇所	本校の校門周辺は塀があるため見通しが悪く、校門から車が出る際に左右から登下校する通学生が見えにくいことがある。歩道にラバーボールを立てるなどで通学生が一度立ち止まれるようにしてほしい。	各学校	校内での注意喚起	