

	点検年度	令和2年度							
番号	校 区	地 区	地 係	タイプ	特筆すべき事柄	対 処 担 当	詳 細	備 考	
1	平泉寺小	平泉寺町	赤尾地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	外側線の薄れ	道路管理者(県)	対応済み		
2	平泉寺小	平泉寺町	平泉寺～大渡地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	外側線の薄れ	道路管理者(県)	対応済み		
3	成器南小		元町2丁目地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	カーブミラーの鏡が歪んでいる	道路管理者以外(市)	年度内対応予定		
4	成器南小		旭町2丁目地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	外側線の薄れ	道路管理者(市)	年度内対応予定		
5	成器南小		元町2丁目地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	停止線の薄れ	勝山警察署	対応済み		
6	成器南小		元町3丁目地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道の薄れ	勝山警察署	年度内対応予定		
7	成器南小		元町3丁目地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	止まれ表示の薄れ	勝山警察署	年度内対応予定		
8	成器南小		元町2丁目地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	止まれ表示の薄れ	その他	対応不可(未公表)		地区対応
9	成器南小		高島地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	外側線の薄れ	勝山警察署	対応済み		
10	成器南小		若猪野地係	A-2 ガードレールの破損箇所	ガードパイプの一部破損	道路管理者(市)	対応済み		
11	成器南小		旭毛屋地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所	上下水取出箇所の舗装下がり	道路管理者(市)	対応済み		
12	成器南小		片瀬町2丁目地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	白線の薄れ	勝山警察署	対応済み		
13	成器南小		旭毛屋町地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	止まれ表示の薄れ	勝山警察署	対応済み		
14	成器西小		栄町2丁目4-8地係	A-4 見通しが悪い箇所	道幅が狭く、S字になっており見通しがききにくい	各学校	校内での注意喚起		
15	成器西小		栄町2丁目5-5地係	A-4 見通しが悪い箇所	狭い道幅での交差点になっており、真っ直ぐでもなく、電柱や塀もあり見通しがききにくい。	各学校	校内での注意喚起		
16	成器西小		昭和町1丁目6地係	A-4 見通しが悪い箇所	ゾーン30の交差点になっているが、見通しもあまりよくない。車道の停止線や路側帯が薄くなってきている。	各学校	校内での注意喚起		
17	村岡小		郡町2丁目地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	時間指定進入禁止道路を進入する車がある	勝山警察署	取締り強化による注意喚起		
18	村岡小	村岡町	浄土寺地係	その他の危険箇所	道路幅が狭い	各学校	校内での注意喚起		
19	村岡小		郡町2丁目地係	B-2 交通規制の要望箇所	新しく道路ができたが、止まれの標識や街灯がない。R2.4月現在通学路ではない。	各学校	校内での注意喚起		道路建設時に警察署と協議済。停止線のみで対応。
20	三室小	遅羽町	ほう崎地係	A-4 見通しが悪い箇所	学校からほう崎側へ向かってくる自動車が見えづらい	各学校	校内での注意喚起		
21	三室小	遅羽町	ほう崎地係	A-4 見通しが悪い箇所	登校時に左から来る自動車に気づきづらい。	各学校	校内での注意喚起		
22	三室小	遅羽町	下荒井地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	水路橋のところに歩道がない。スピードを出し、車線をはみ出し走る車も多く、歩道を作れないにしても何らかの対策が必要である。	各学校	校内での注意喚起		
23	三室小	遅羽町	蓬生地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所	舗装穴3箇所	道路管理者(市)	対応済み		
24	三室小	遅羽町	蓬生地係	A-2 ガードレールの破損箇所	転落防止柵の破損	道路管理者(県)	対応済み		
25	三室小	遅羽町	比島地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	外側線の薄れ	道路管理者(県)	対応済み		
26	三室小	遅羽町	比島地係	その他の危険箇所	視線誘導標の傾き	道路管理者(県)	対応済み		
27	三室小	遅羽町	比島地係	A-4 見通しが悪い箇所	交差点の見通しが悪い	各学校	校内での注意喚起		
28	三室小	遅羽町	大袋地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道の薄れ	勝山警察署	対応済み		
29	三室小	遅羽町	大袋地係	その他の危険箇所	マンホールと舗装面との段差	道路管理者以外(市)	年度内対応予定		
30	野向小	野向町	聖丸地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	横断歩道設置要望	各学校	校内での注意喚起		
31	野向小	野向町	薬師神谷地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	歩道設置要望	各学校	校内での注意喚起		
32	荒土小	荒土町	松田地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所	側溝の蓋割れ	道路管理者(市)	対応済み		
33	荒土小	荒土町	北新在家地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	外側線なし	道路管理者(市)	年度内対応予定		
34	荒土小	荒土町	伊波地係	B-1 標識の破損箇所	車止の破損	道路管理者(県)	年度内対応予定		
35	荒土小	荒土町	新保地係	B-2 交通規制の要望箇所	横断歩道設置要望	各学校	校内での注意喚起		
36	荒土小	荒土町	松田地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所	センター付近に数箇所	道路管理者(市)	対応済み		
37	鹿谷小	鹿谷町	発坂地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道・外側線の薄れ	各学校	校内での注意喚起		
38	鹿谷小	鹿谷町	志田地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道の薄れ	各学校	校内での注意喚起		
39	鹿谷小	鹿谷町	本郷地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	路側帯が狭い。外側線の薄れ	道路管理者(県)	対応済み		外側線は対応済
40	鹿谷小	鹿谷町	本郷地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道・外側線の薄れ	各学校	校内での注意喚起		
41	鹿谷小	鹿谷町	本郷地係	その他の危険箇所	歩道設置要望	道路管理者(県)	次年度以降、予算要求して対応予定		
42	鹿谷小	鹿谷町	矢戸口地係	A-7 転落防止対策が必要な箇所	転落防止柵がない	各学校	校内での注意喚起		

	点検年度	令和2年度						
番号	校 区	地 区	地 係	タイプ	特筆すべき事柄	対 処 担 当	詳 細	備 考
43	鹿谷小	鹿谷町	矢戸口地係	A-7 転落防止対策が必要な箇所	転落する恐れあり 水位が高くなるとより危険	各学校	校内での注意喚起	旧農業用水路。現在水路として使用していない
44	北郷小	北郷町	伊知地地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	道幅狭くカーブミラー見にくい (霞んでいる)	道路管理者(県)	対応済み	
45	北郷小	北郷町	東野地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	待機場所が狭い 東西の車のスピードが速く危険	各学校	校内での注意喚起	
46	北郷小	北郷町	東野地係	B-1 標識の破損箇所	スノーボールの傾き	道路管理者(市)	対応済み	
47	勝山南部中	遅羽町	比島地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	線路沿いは外灯がなく暗い。県道168号 線は途中歩道がなく交通量も多く、スピード を出す車も多い。どちらも危険。	道路管理者(県・市)	校内での注意喚起	
48	勝山南部中	遅羽町	大袋ほか地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	歩道に砂利が多くて自転車のタイヤが滑る	各学校	校内での注意喚起	
49	勝山南部中		毛屋地係	A-4 見通しが悪い箇所	西循環線に突き当たる交差点と、高井布 団店からハニー方向に出る角にカーブミ ラー欲しい	各学校	校内での注意喚起	
50	勝山南部中		毛屋・旭毛屋地係	A-4 見通しが悪い箇所	外灯の設置をお願いしたい。	道路管理者以外(市)	校内での注意喚起	
51	勝山南部中		片瀬地係	A-4 見通しが悪い箇所	外灯はあるが暗い。毎年保護者からの要 望多し。	道路管理者以外(市)	校内での注意喚起	
52	勝山南部中		片瀬地係	その他の危険箇所	雨が降ると水が溢れて困る	道路管理者(市)	校内での注意喚起	
53	勝山南部中		毛屋地係	A-4 見通しが悪い箇所	外灯が欲しい	道路管理者以外(市)	校内での注意喚起	
54	勝山南部中	平泉寺町	平泉寺地係	A-4 見通しが悪い箇所	外灯はあるが暗いので怖い	道路管理者(県)	校内での注意喚起	
55	勝山南部中	平泉寺町	平泉寺地係	その他の危険箇所	手動による散水であり早朝通学時間帯に 消雪施設が機能せず通学路として児童の 安全が確保されていない。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	降雪検知器を設置し、自動的に運転停止するよう機 能強化を図る。
56	勝山南部中	遅羽町	下荒井地係	その他の危険箇所	水量不足のため消雪施設が機能せず通 学路として児童の安全が確保されていな い。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	新たな水源の確保について検討し、対応する。
57	勝山中部中	村岡町	暮見地係	A-4 見通しが悪い箇所	暗く危険	道路管理者(県)	対応済み	照明は早めに点くように調整済
58	勝山中部中	村岡町	五本寺地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	路側帯が消えており、センターラインも消 えかかっている	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
59	勝山中部中	村岡町	栃神谷地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	停止線、白線一つもない。	道路管理者(県)	対応済み	
60	勝山中部中		沢町2丁目、元町1丁目地係	その他の危険箇所	除雪車が入れず歩行が困難であるため、 消雪施設を整備し通学路として児童の安 全を確保する。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	成器西小の通学路とも重複している。
61	勝山中部中		長山町2丁目地係	その他の危険箇所	道路幅員が狭小であり歩行空間が狭いた め開水路の暗渠化等により道路を拡幅し 通学路としての安全を確保する。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	開渠を蓋掛け水路に改修して対応
62	勝山北部中	荒土町	妙金島地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	止まれ標示が薄い	勝山警察署	対応済み	
63	勝山北部中	鹿谷町	西光寺地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	ミラーあるがわかりにくく車にぶつかりそう	各学校	校内での注意喚起	
64	勝山北部中	荒土町	伊波地係	A-4 見通しが悪い箇所	見通し悪い、危険	各学校	校内での注意喚起	
65	勝山北部中	荒土町	田名部地係	A-4 見通しが悪い箇所	街灯少ない	各学校	校内での注意喚起	
66	勝山北部中	鹿谷町	保田出村ほか地係	その他の危険箇所	水量不足のため消雪施設が機能せず通 学路として児童の安全が確保されていな い。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	新たな水源の確保について検討し、対応する。