

	点検年度	令和元年度						
番号	校区	地区	地係	タイプ	特筆すべき事柄	対処担当	詳細	備考
1	平泉寺小	平泉寺町	平泉寺～大渡地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	外側線、中央線の薄れ	道路管理者(県)	年度内に一部対応予定。次年度以降も予算要求して対応予定	センターラインのみ今年度対応予定。外側線は次年度以降に対応予定
2	平泉寺小	平泉寺町	赤尾地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	一時停止違反	勝山警察署	取締り強化による注意喚起	
3	平泉寺小	平泉寺町	赤尾地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	外側線、中央線の薄れ	道路管理者(県)	年度内に一部対応予定。次年度以降も予算要求して対応予定	センターラインのみ今年度対応予定。外側線は次年度以降に対応予定
4	平泉寺小	平泉寺町	平泉寺地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	止まれ標示の薄れ	勝山警察署	年度内対応予定	
5	成器南小		旭町1丁目地係	その他の危険箇所	水路蓋が外れている	各学校	校内での注意喚起	個人で設置した蓋であり、利水目的で取り外している。特に危険性は少ない。
6	成器南小		旭毛屋町地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道標示の薄れ	勝山警察署	年度内対応予定	
7	成器南小		片瀬町地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道標示、中央線の薄れ	道路管理者(市) 勝山警察署	次年度以降、予算要求して対応予定 年度内対応予定	
8	成器南小		元町2丁目地係	B-1 標識の破損箇所	反射板の破損	道路管理者(市)	対応済み	
9	成器南小		元町3丁目地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	停止線の薄れ	勝山警察署	年度内対応予定	
10	成器南小		立川町1丁目地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	停止線の薄れ	勝山警察署	年度内対応予定	
11	成器南小		旭毛屋町地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所	舗装の下がり	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
12	成器南小		片瀬町地係	C-2 人通りが少ない箇所		各学校	校内での注意喚起	
13	成器南小		下毛屋地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所	舗装のひび割れ	道路管理者(市)	対応済み	
14	成器西小		昭和町1丁目地係	A-7 転落防止対策が必要な箇所	道幅が狭く、路肩に段差があり転落する恐れがある	各学校	校内での注意喚起	今後、拡幅計画があるが時間を要するため、対策完了までは学校で注意喚起を行う
15	成器西小		栄町1丁目地係	A-4 見通しが悪い箇所		各学校	校内での注意喚起	
16	成器西小		昭和町3丁目地係	A-7 転落防止対策が必要な箇所		各学校	校内での注意喚起	水路幅が狭く、深くない。また水も流れていない
17	成器西小		昭和町1丁目地係	A-4 見通しが悪い箇所		各学校	校内での注意喚起	ゾーン30エリア内でかつ、通学時間帯は一方通行の対策済
18	成器西小		沢町2丁目、元町1丁目地係	その他の危険箇所	除雪車が入れず、歩行が困難	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	勝山中部中学校の通学路とも重複している
19	村岡小		郡町2丁目地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	時間指定進入禁止道路を進入する車がある	勝山警察署	取締り強化による注意喚起	
20	村岡小		郡町3丁目地係	B-2 交通規制の要望箇所		道路管理者(市)	対応済み	外側線の引き直しにより車道幅員を狭くし、走行速度を低減
21	村岡小		滝波町1丁目地係	その他の危険箇所	屋根雪が道路に落下する	道路管理者(市)	その他	屋根雪の状況を見て、建物所有者に注意する
22	三室小	遅羽町	比島地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所		道路管理者以外(市)	対応済み	
23	三室小	遅羽町	比島地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所		道路管理者(市)	対応済み	
24	三室小	遅羽町	中島地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道標示の薄れ	勝山警察署	年度内対応予定	
25	三室小	遅羽町	新道地係	A-2 ガードレールの破損箇所		道路管理者(市)	対応済み	
26	三室小	遅羽町	新道地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所		道路管理者(市)	対応済み	
27	三室小	遅羽町	新道地係	A-6 縁石が破損している箇所		道路管理者(市)	対応済み	
28	三室小	遅羽町	新道地係	A-2 ガードレールの破損箇所		道路管理者(市)	対応済み	
29	三室小	遅羽町	新道地係	A-2 ガードレールの破損箇所		道路管理者(県)	対応済み	
30	三室小	遅羽町	蓬生地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所		道路管理者(市)	対応済み	
31	野向小	野向町	龍谷地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道標示、外側線の薄れ	道路管理者(県) 勝山警察署	年度内対応予定 次年度以降、予算要求して対応予定	
32	野向小	野向町	龍谷地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	歩道に駐車している車がある	勝山警察署	パトロールによる対応	
33	野向小	野向町	龍谷地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	歩道に駐車している車がある	勝山警察署	パトロールによる対応	
34	野向小	野向町	龍谷地係	その他の危険箇所	見通しが悪い	各学校	校内での注意喚起	路面標示、標識は整備されており、対策済
35	野向小	野向町	龍谷地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	外側線、中央線の薄れ	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
36	荒土小	荒土町	新保地係	C-1 交通マナーが悪い箇所		勝山警察署	取締り強化による注意喚起	
37	荒土小	荒土町	新保、田名部地係	B-1 標識の破損箇所		道路管理者(市)	対応済み	
38	荒土小	荒土町	松田地係	A-4 見通しが悪い箇所	歩くところが狭い	道路管理者(市)	今年度、一部対応中。次年度以降も予算要求して対応予定	開渠を蓋掛け水路に改修して対応
39	荒土小	荒土町	新在家地係	A-4 見通しが悪い箇所 B-4 路面表示が薄くなっている箇所		各学校 道路管理者(県)	校内での注意喚起 年度内に一部対応予定。次年度以降も予算要求して対応予定	センターラインのみ今年度対応予定。外側線は次年度以降に対応予定
40	荒土小	荒土町	新在家地係	その他の危険箇所	標識が歩行者の邪魔になる	道路管理者(県) 道路管理者以外(市)	年度内対応予定 次年度以降、予算要求して対応予定	スノーボールが支障となっている カーブミラーが支障となっている
41	荒土小	荒土町	清水島地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所		道路管理者(市)	対応済み	
42	荒土小	荒土町	伊波地係	その他の危険箇所	屋根雪が道路に落ちてくる	道路管理者(県)	その他	屋根雪の状況を見て、建物所有者に注意する
43	荒土小	荒土町	堀名地係	C-1 交通マナーが悪い箇所		勝山警察署	パトロールによる対応	
44	鹿谷小	鹿谷町	杉俣地係	その他の危険箇所	用水路に転落する恐れがある	各学校	校内での注意喚起	通学路から用水路まで離れており、水路の高さも低い
45	鹿谷小	鹿谷町	本郷地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道標示、外側線の薄れ	道路管理者(県) 勝山警察署	年度内に一部対応予定。次年度以降も予算要求して対応予定 次年度以降、予算要求して対応予定	センターラインのみ今年度対応予定。外側線は次年度以降に対応予定
46	鹿谷小	鹿谷町	北西俣地係	A-7 転落防止対策が必要な箇所	川に転落する恐れがある	道路管理者(市)	対応済み	
47	鹿谷小	鹿谷町	北西俣地係	その他の危険箇所	側溝蓋がない	道路管理者(市)	対応済み	
48	鹿谷小	鹿谷町	東遅羽口地係	B-1 標識の破損箇所		その他	対応済み	
49	北郷小	北郷町	東野地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	外側線の薄れ	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	

点検年度		令和元年度							
番号	校 区	地 区	地 係	タイプ	特筆すべき事柄	対 処 担 当	詳 細	備 考	
50	北郷小	北郷町	伊知地地係	B-4	路面表示が薄くなっている箇所	止まれ標示の薄れ	勝山警察署		
51	勝山南部中	平泉寺町	岩ヶ野地係	A-1	舗装の穴あき箇所や陥没箇所		道路管理者(県)	年度内対応予定	
52	勝山南部中	平泉寺町	平泉寺地係		その他の危険箇所	手動のみの散水設備で運転停止のタイミングが適切でない	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	降雪検知器を設置し、自動的に運転停止するよう機能強化
53	勝山南部中	遅羽町	下荒井地係		その他の危険箇所	消雪の散水の機能していない	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	新たな水源の確保について検討し、対応する
54	勝山中部中		昭和町1丁目地係	A-4	見通しが悪い箇所		各学校	校内での注意喚起	
55	勝山中部中		芳野町1丁目、栄町3丁目地係	B-4	路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道標示の薄れ 一時停止違反、	勝山警察署	年度内対応予定 取締り強化による注意喚起	
56	勝山中部中	村岡町	黒原地係	B-4	路面表示が薄くなっている箇所		道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
57	勝山中部中		沢町2丁目、元町1丁目地係		その他の危険箇所	除雪車が入れず、歩行が困難	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	成器西小の通学路とも重複している
58	勝山中部中		長山町2丁目地係		その他の危険箇所	歩くところが狭い	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	開渠を蓋掛け水路に改修して対応
59	勝山北部中	鹿谷町	保田地係	C-1	交通マナーが悪い箇所	一時停止違反	勝山警察署	取締り強化による注意喚起	
60	勝山北部中	鹿谷町	松田地係		その他の危険箇所	道路が狭い	各学校	校内での注意喚起	
61	勝山北部中	鹿谷町	伊波地係		その他の危険箇所	凍結防止用の路面切削により、自転車のハンドルを取られる	各学校	校内での注意喚起	
62	勝山北部中	鹿谷町	伊波地係	C-1	交通マナーが悪い箇所	一時停止違反	勝山警察署	取締り強化による注意喚起	
63	勝山北部中	鹿谷町	保田出村ほか地係		その他の危険箇所	消雪の散水の機能していない	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	新たな水源の確保について検討し、対応する