

	点検年度	平成29年度							
番号	校 区	地 区	地 係	タイプ	特筆すべき事柄	対 処 担 当	詳 細	備 考	
1	平泉寺小	平泉寺町	経塚地係	B-4	路面表示が薄くなっている箇所	外側線の薄れ	道路管理者(県)	年度内対応予定	年度内に対応できない場合は、来年度も順次対応予定
2	平泉寺小	平泉寺町	赤尾地係	B-1	標識の破損箇所		勝山警察署	年度内対応予定	
3	平泉寺小	平泉寺町	赤尾地係	B-1	標識の破損箇所		勝山警察署	年度内対応予定	
4	平泉寺小	平泉寺町	赤尾地係	B-4	路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道標示の薄れ	勝山警察署	年度内対応予定	
5	平泉寺小	平泉寺町	平泉寺地係	B-4	路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道標示の薄れ	勝山警察署	年度内対応予定	
6	平泉寺小	平泉寺町	平泉寺地係	B-4	路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道標示の薄れ	勝山警察署	年度内対応予定	
7	平泉寺小	平泉寺町	平泉寺地係	B-4	路面表示が薄くなっている箇所	外側線の薄れ	道路管理者(県)	年度内対応予定	年度内に対応できない場合は、来年度も順次対応予定
8	平泉寺小	平泉寺町	平泉寺地係	B-4	路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道標示の薄れ	勝山警察署	年度内対応予定	
9	平泉寺小	平泉寺町	平泉寺地係	B-4	路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道標示の薄れ	勝山警察署	年度内対応予定	
10	成器南小		毛屋地係	A-7	転落防止対策が必要な箇所	柵がない	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
11	成器南小		立川町2丁目地係		その他の危険箇所	水路から溢れた水が道路に流れ凍結する	各学校	校内での注意喚起	冬期間の状況を確認、、対応を検討する
12	成器南小		元町3丁目、旭町2丁目地係		その他の危険箇所	歩道が狭く段差が多い	道路管理者(県)	年度内対応予定	来年度以降も引き続き対応予定
13	三室小	遅羽町	新道地係	B-4	路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道標示の薄れ	勝山警察署	年度内対応予定	
14	村岡小		郡町2丁目地係	C-1	交通マナーが悪い箇所	進入禁止無視車両が多い	勝山警察署	取締り強化による注意喚起	
15	村岡小		郡町2丁目地係	C-1	交通マナーが悪い箇所	進入禁止無視車両が多い	勝山警察署	取締り強化による注意喚起	
16	村岡小		郡町2丁目地係	B-2	交通規制の要望箇所	児童の斜め横断をする	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	外側線を引いて、歩行者の動線を誘導する
17	成器西小		昭和町3丁目地係	A-7	転落防止対策が必要な箇所	柵がない	各学校	校内での注意喚起	高低差が小さいため、注意喚起で対応
18	成器西小		栄町1丁目地係	A-7	転落防止対策が必要な箇所	水路蓋がない	道路管理者(市)	年度内対応予定	
19	成器西小		昭和町1丁目地係		その他の危険箇所	止まれ標識が見えにくい	勝山警察署	対応済み	支障となる枝は伐採により対応。引き続き状態を確認する
20	成器西小		昭和町3丁目地係	B-2	交通規制の要望箇所	歩道用信号機がない	各学校	校内での注意喚起	交通量が少なく信号機の設置は難しい箇所
21	成器西小		元町1丁目地係	B-2	交通規制の要望箇所	歩行者用信号機の時間が短い	勝山警察署	対応済み	時間を長くする対応済み
22	成器西小		沢町2丁目地係	C-1	交通マナーが悪い箇所	進入禁止無視車両が多い	勝山警察署	取締り強化による注意喚起	
23	成器西小		本町1・2丁目地係	B-2	交通規制の要望箇所	車のスピードが速い	勝山警察署	取締り強化による注意喚起	
24	成器西小		栄町3丁目、芳野町1丁目、沢町2丁目、元町1丁目地係		その他の危険箇所	除雪車が入れず、歩行が困難	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	勝山中部中学校の通学路とも重複している
25	野向小	野向町	牛ヶ谷地係	B-4	路面表示が薄くなっている箇所	外側線の薄れ	道路管理者(県)	年度内対応予定	年度内に対応できない場合は、来年度も順次対応予定
26	野向小		牛ヶ谷地係		その他の危険箇所	車両への注意喚起標識がない	道路管理者(県)	年度内対応予定	外側線引き直しにて対応する
27	野向小	野向町	聖丸地係	B-2	交通規制の要望箇所	交差点見通し不良	各学校	校内での注意喚起	
28	野向小	野向町	龍谷地係		その他の危険箇所	歩道坂道の凍結	道路管理者(県)	年度内対応予定	舗装を工夫して対応する
29	野向小	野向町	龍谷地係	A-6	縁石が破損している箇所		道路管理者(県)	年度内対応予定	
30	野向小	野向町	龍谷地係	B-2	交通規制の要望箇所	止まれ標識がない	各学校	校内での注意喚起	
31	野向小	野向町	聖丸地係	B-2	交通規制の要望箇所	車のスピードが速い	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	法定外路面標示で対応する
32	野向小	野向町	聖丸地係		その他の危険箇所	国体関連車両の増加の恐れ	道路管理者以外(市)	その他	国体関連車両が区内を通過しないよう対応する
33	荒土小	荒土町	伊波地係	B-2	交通規制の要望箇所	信号機が無く、車のスピードも速い	各学校	校内での注意喚起	交差点部の注意喚起対策は行われているため、校内での注意喚起で対応
34	荒土小	荒土町	松田・伊波地係		その他の危険箇所	歩行部が狭い	道路管理者(市)	その他	関係機関と対策について協議を続けており、時間を要するため当面は校内での注意喚起で対応
35	荒土小	荒土町	伊波地係	B-2	交通規制の要望箇所	歩行者用信号機の時間が短い	勝山警察署	対応済み	歩行者用の青信号の時間を延長した
36	鹿谷小	鹿谷町	東遅羽口地係		その他の危険箇所	歩行部が狭い	道路管理者(市)	校内での注意喚起	交通量を確認し、次年度以降に対応を検討する。
37	鹿谷小	鹿谷町	西光寺地係	A-7	転落防止対策が必要な箇所	柵がない	各学校	校内での注意喚起	通学路から離れており、高低差も小さいため注意喚起で対応
38	鹿谷小	鹿谷町	西光寺地係	A-7	転落防止対策が必要な箇所	柵がない	各学校	校内での注意喚起	通学路から離れており、高低差も小さいため注意喚起で対応
39	北郷小	北郷町	東野地係		その他の危険箇所	歩行部が狭い	道路管理者(県)	その他	一級河川際に柵を設けることは、治水上好ましくない面がある為、代替案として道路上に外側線を引いて、歩行者の動線を誘導する。
40	北郷小	北郷町	伊知地地係		その他の危険箇所	歩行部が狭い	道路管理者(県)	年度内対応予定	外側線を引いて、自動車、歩行者の分離を促す
41	北郷小	北郷町	東野地係	A-7	転落防止対策が必要な箇所	柵がない	各学校	校内での注意喚起	高低差が小さいため、注意喚起で対応
42	勝山南部中		元町3丁目地係		その他の危険箇所	街灯の新設	各学校	校内での注意喚起	防犯灯は区で必要に応じて設置している
43	勝山南部中		旭毛屋地係		その他の危険箇所	街灯の新設	各学校	校内での注意喚起	防犯灯は区で必要に応じて設置している

点検年度		平成29年度							
番号	校 区	地 区	地 係	タイプ	特筆すべき事柄	対 処 担 当	詳 細	備 考	
44	勝山南部中		元町2丁目地係	B-4	路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道の薄れ	勝山警察署	年度内対応予定	
45	勝山南部中		旭町2丁目地係	C-1	交通マナーが悪い箇所	横断歩道が少ない	各学校	校内での注意喚起	近くの横断歩道を利用する
46	勝山南部中	平泉寺町	赤尾地係	A-7	転落防止対策が必要な箇所	柵がない	道路管理者(県)	次年度以降、予算要求して対応予定	
47	勝山南部中		旭毛屋地係	A-1	舗装の穴あき箇所や陥没箇所	水路蓋の破損	道路管理者(市)	対応済み	
48	勝山中部中		郡町1・2丁目地係	B-4	路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道、停止線標示の薄れ	勝山警察署	年度内対応予定	
49	勝山中部中		長山町2丁目地係	B-2	交通規制の要望箇所	歩行者用信号機がない	各学校	校内での注意喚起	
50	勝山中部中		沢町1丁目地係	C-2	人通りが少ない箇所	防犯灯の設置	各学校	校内での注意喚起	防犯灯は区で必要に応じて設置している
51	勝山中部中		元町1丁目地係	C-2	人通りが少ない箇所	防犯灯の設置	各学校	校内での注意喚起	防犯灯は区で必要に応じて設置している
52	勝山中部中		栄町3丁目、芳野町1丁目、 沢町2丁目、元町1丁目地係		その他の危険箇所	除雪車が入れず、歩行が困難	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	成器西小の通学路とも重複している
53	勝山北部中	荒土町	妙金島地係	A-1	舗装の穴あき箇所や陥没箇所		道路管理者(市)	対応済み	
54	勝山北部中	荒土町	妙金島地係	B-4	路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道標示の薄れ	勝山警察署	年度内対応予定	
55	勝山北部中	荒土町	本郷ほか地係	B-4	路面表示が薄くなっている箇所	センターラインの薄れ	道路管理者(県)	年度内対応予定	年度内に対応できない場合は、来年度も順次対応予定
56	勝山北部中	荒土町	本郷ほか地係	B-4	路面表示が薄くなっている箇所	センターラインの薄れ	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
57	勝山北部中	鹿谷町	本郷地係	A-1	舗装の穴あき箇所や陥没箇所		道路管理者(県)	対応済み	
58	勝山北部中	鹿谷町	保田出村地係	B-4	路面表示が薄くなっている箇所	外側線の薄れ	道路管理者(県)	年度内対応予定	