

資料No.1

令和4年9月2日

報道各位

勝山市 災害対策本部

令和4年8月大雨災害について

このことについて、令和4年9月2日現在の被害および各種対応の状況を、別紙のとおりお知らせします。

記

(添付資料)

資料1-1：北谷町谷地区 水道施設復旧工事の状況について

資料1-2：住宅の床上・床下浸水の状況について

問い合わせ先

災害対策本部（総務課 危機管理防災係） 担当 伊藤、三屋、岩岡

TEL：0779-88-8125 FAX：0779-88-1119

e-mail：bousai@city.katsuyama.lg.jp

北谷町谷地区 水道施設復旧工事の状況

令和4年9月2日定例記者会見資料

【復旧工事】

- ①仮設水源地設置
- ②仮設中間槽設置
- ③仮設導水管設置 L=1,200m
- ④仮設導水管と配水池 接続

【今後の予定】

- 配水池の水張り
- 洗管作業



【仮設中間槽設置】



【仮設導水管設置】

【仮設導水管設置】



④仮設導水管と配水池 接続

【谷地区】9月1日現在
断水戸数 N=5戸
ポリ容器対応

【かつやま子どもの村小中学校】
断水戸数 N=1校
水槽加圧給水対応

かつやま子どもの村小中学校

住宅の床上・床下浸水の状況について

(令和4年9月1日時点)

地区名	住 宅 (棟)				合 計
	床上 浸水	(8月15日 報告数値 との比較)	床下 浸水	(8月15日 報告数値 との比較)	
元町		-	2	-	2
昭和町		-	3	-	3
本町	1	-	4	+1	5
郡町	1	-	4	-	5
荒土町伊波	10	-	22	-	32
荒土町堀名中清水		-	2	-	2
野向町深谷	1	-	3	-	4
野向町薬師神谷		-	2	-	2
野向町北野津又	2	-		-	2
村岡町栃神谷	1	-	2	+1	3
村岡町暮見		-	2	+1	2
滝波町		-	1	-	1
北谷町中尾		-	1	-	1
北谷町北六呂師		-	1	-	1
合 計	16	増減なし	49	+3	65