

|    | 点検年度 | 令和4年度 |          |     |                |   |            |                  |               |
|----|------|-------|----------|-----|----------------|---|------------|------------------|---------------|
| 番号 | 校 区  | 地 区   | 地 係      | タイプ | 特筆すべき事柄        | 対 処 担 当   | 詳 細        | 備 考              |               |
| 1  | 平泉寺小 | 平泉寺町  | 大渡地係     | A-3 | 水路蓋の破損箇所       | グレーチングがねじ曲がっていて危険                               | 道路管理者(県)   | 対応済み             |               |
| 2  | 平泉寺小 | 平泉寺町  | 神野地係     | A-6 | 縁石が破損している箇所    | 縁石が欠けて危険  | 道路管理者(県)   | 対応済み             |               |
| 3  | 平泉寺小 | 平泉寺町  | 赤尾地係     | A-3 | 水路蓋の破損箇所       | グレーチングがねじ曲がっていて危険                               | 道路管理者(県)   | 対応済み             |               |
| 4  | 平泉寺小 | 平泉寺町  | 神野地係     |     | その他の危険箇所       | 鉄柵が倒れ、自由に入出りができる状態になっている                        | 道路管理者(市)   | 年度内対応予定          |               |
| 5  | 成器南小 |       | 旭毛屋地係    | B-4 | 路面表示が薄くなっている箇所 | 停止線の薄れ  | 勝山警察署      | 対応済み             |               |
| 6  | 成器南小 |       | 元町3丁目地係  |     | その他の危険箇所       | ゴミ捨て場の鉄板が通学路の川蓋上にあり、その上を歩く児童が多い。雨の日などにつまずきやすく危険 | 各学校        | 校内での注意喚起         |               |
| 7  | 成器南小 |       | 元町3丁目地係  | A-4 | 見通しが悪い箇所       | 以前あったカーブミラーが破損されたまま設置されていない                     | 道路管理者(市)   | 対応済み             |               |
| 8  | 成器南小 |       | 元町3丁目地係  |     | その他の危険箇所       | 冬期の積雪時に、通行障害の恐れがある                              | 各学校        | 校内での注意喚起         |               |
| 9  | 成器西小 |       | 本町2丁目地係  | A-4 | 見通しが悪い箇所       | 見通しが悪く、本町通りに向かって下り坂であるため危険。カーブミラーの設置希望          | 各学校        | 校内での注意喚起         |               |
| 10 | 成器西小 |       | 本町1丁目地係  |     | その他の危険箇所       | 空き家屋が大きく崩れていて危険                                 | 各学校        | 校内での注意喚起         |               |
| 11 | 成器西小 |       | 元町1丁目地係  | B-4 | 路面表示が薄くなっている箇所 | 路面標示の薄れ   | 道路管理者(市)   | 次年度以降、予算要求して対応予定 |               |
| 12 | 成器西小 |       | 昭和町1丁目地係 | A-1 | 舗装の穴あき箇所や陥没箇所  | 水路蓋のつなぎ部分の穴が大きくつまずく危険                           | 道路管理者(市)   | 年度内対応予定          |               |
| 13 | 村岡小  | 村岡町   | 郡町2丁目地係  | B-4 | 路面表示が薄くなっている箇所 | T字交差点の横断歩道やとまれの表示の薄れ                            | 各学校        | 校内での注意喚起         |               |
| 14 | 村岡小  | 村岡町   | 郡町2丁目地係  | C-1 | 交通マナーが悪い箇所     | 車の速度が速い   | 道路管理者(市)   | 次年度以降、予算要求して対応予定 |               |
| 15 | 三室小  | 遅羽町   | 大袋地係     | A-1 | 舗装の穴あき箇所や陥没箇所  | 歩道に段差ができていて、つまずく危険がある                           | 道路管理者(市)   | 対応済み             |               |
| 16 | 三室小  | 遅羽町   | 大袋地係     | B-4 | 路面表示が薄くなっている箇所 | ダイヤモンドの薄れ                                       | 勝山警察署      | 対応済み             |               |
| 17 | 三室小  | 遅羽町   | 大袋地係     | B-4 | 路面表示が薄くなっている箇所 | 横断歩道の表示の薄れ                                      | 各学校        | 校内での注意喚起         | 対策対応となる薄さではない |
| 18 | 三室小  | 遅羽町   | 大袋地係     | A-4 | 見通しが悪い箇所       | カーブミラーがあるが、汚れていて鮮明でない                           | 道路管理者以外(市) | 対応済み             |               |
| 19 | 三室小  | 遅羽町   | 中島地係     | B-4 | 路面表示が薄くなっている箇所 | 横断歩道の表示の薄れ                                      | 勝山警察署      | 対応済み             |               |
| 20 | 三室小  | 遅羽町   | 中島地係     | B-1 | 標識の破損箇所        | 視線誘導灯が根元から折れている                                 | 道路管理者(県)   | 対応済み             |               |
| 21 | 三室小  | 遅羽町   | 蓬生地係     | B-4 | 路面表示が薄くなっている箇所 | ダイヤモンドの薄れ                                       | 勝山警察署      | 対応済み             |               |
| 22 | 三室小  | 遅羽町   | 蓬生地係     | B-4 | 路面表示が薄くなっている箇所 | 横断歩道の表示が消えている                                   | 勝山警察署      | 対応済み             |               |
| 23 | 三室小  | 遅羽町   | 新道地係     | B-1 | 標識の破損箇所        | 視線誘導標が根元から車道側に傾いている                             | 道路管理者(市)   | 対応済み             |               |
| 24 | 野向小  | 野向町   | 聖丸地係     | B-4 | 路面表示が薄くなっている箇所 | 歩道の白線が薄く、車道との区別がつきにくく危険                         | 道路管理者(市)   | 次年度以降、予算要求して対応予定 |               |
| 25 | 野向小  | 野向町   | 龍谷地係     | C-1 | 交通マナーが悪い箇所     | 狭い交差点で「止まれ」の標識表示がなく車が止まらないことがあり危険               | 各学校        | 校内での注意喚起         |               |
| 26 | 野向小  | 野向町   | 聖丸地係     | A-1 | 舗装の穴あき箇所や陥没箇所  | 歩道が一部陥没して通行に支障をきたしている                           | 道路管理者(県)   | 対応済み             |               |
| 27 | 荒土小  | 荒土町   | 細野口地係    | A-5 | カーブミラーの向きが悪い箇所 | カーブミラーの向きが悪い                                    | 道路管理者以外(市) | 対応済み             |               |
| 28 | 荒土小  | 荒土町   | 北宮地係     |     | その他の危険箇所       | 道路と水田との段差が大きく危険                                 | 各学校        | 校内での注意喚起         |               |
| 29 | 荒土小  | 荒土町   | 伊波地係     | B-4 | 路面表示が薄くなっている箇所 | 路面標示の薄れ   | 各学校        | 校内での注意喚起         | 対策対応となる薄さではない |
| 30 | 荒土小  | 荒土町   | 堀名中清水地係  | B-4 | 路面表示が薄くなっている箇所 | 路面標示の薄れ   | 各学校        | 校内での注意喚起         |               |
| 31 | 荒土小  | 荒土町   | 松田地係     |     | その他の危険箇所       | 側溝の蓋がない   | 各学校        | 校内での注意喚起         |               |
| 32 | 荒土小  | 荒土町   | 北新在家地係   | B-4 | 路面表示が薄くなっている箇所 | 路面標示の薄れ   | 道路管理者(県)   | 対応済み             |               |
| 33 | 荒土小  | 荒土町   | 北新在家地係   | B-4 | 路面表示が薄くなっている箇所 | 外側線の薄れ  | 道路管理者(県)   | 対応済み             |               |

|    | 点検年度  | 令和4年度 |          |     |                |   |                |                             |                                |
|----|-------|-------|----------|-----|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 番号 | 校 区   | 地 区   | 地 係      | タイプ | 特筆すべき事柄        | 対 処 担 当                                   | 詳 細            | 備 考                         |                                |
| 34 | 荒土小   | 荒土町   | 新保地係     | A-2 | ガードレールの破損箇所    | ガードレールが変形して道路と川の間に隙間ができています               | 道路管理者(市)       | 年度内対応予定                     |                                |
| 35 | 荒土小   | 荒土町   | 新保地係     |     | その他の危険箇所       | ワイヤーが緩んでいる。高さが低いので危険                      | 道路管理者(市)       | 次年度以降、予算要求して対応予定            |                                |
| 36 | 荒土小   | 荒土町   | 堀名中清水地係  |     | その他の危険箇所       | 側溝の蓋がなく、道幅が狭くなるので危険                       | 各学校            | 校内での注意喚起                    |                                |
| 37 | 鹿谷小   | 鹿谷町   | 本郷地係     | B-4 | 路面表示が薄くなっている箇所 | 横断歩道の表示の薄れと道路中央の亀裂                        | 勝山警察署          | 対応済み                        |                                |
| 38 | 鹿谷小   | 鹿谷町   | 本郷地係     | B-4 | 路面表示が薄くなっている箇所 | 路側帯の白線が消えている                              | 道路管理者(県)       | 対応済み                        |                                |
| 39 | 鹿谷小   | 鹿谷町   | 志田地係     | B-4 | 路面表示が薄くなっている箇所 | 路面標示の薄れ                                   | 道路管理者(県)       | 対応済み                        |                                |
| 40 | 北郷小   | 北郷町   | 下森川地係    | B-4 | 路面表示が薄くなっている箇所 | 横断歩道の表示の薄れ                                | 勝山警察署          | 対応済み                        |                                |
| 41 | 北郷小   | 北郷町   | 東野地係     | B-4 | 路面表示が薄くなっている箇所 | 路側帯の白線が消えている                              | 道路管理者(市)       | 次年度以降、予算要求して対応予定            |                                |
| 42 | 勝山南部中 | 平泉寺町  | 岩々野地係    | A-1 | 舗装の穴あき箇所や陥没箇所  | 道路中央にひびや穴がある                              | 道路管理者(県)       | 対応済み                        |                                |
| 43 | 勝山南部中 | 平泉寺町  | 大矢谷地係    | A-1 | 舗装の穴あき箇所や陥没箇所  | 道路中央にひびや穴がある                              | 道路管理者(県)       | 対応済み                        |                                |
| 44 | 勝山南部中 | 平泉寺町  | 赤尾地係     | B-4 | 路面表示が薄くなっている箇所 | 横断歩道表示、路側帯の白線が消えている                       | 道路管理者(市)、勝山警察署 | 年度内対応予定                     | 横断歩道表示は対応済み                    |
| 45 | 勝山南部中 |       | 大渡地係     |     | その他の危険箇所       | 歩道に木や低木がはみ出して危険                           | 道路管理者(県)       | 対応済み                        |                                |
| 46 | 勝山南部中 |       | 若猪野地係    |     | その他の危険箇所       | 空地の草がはみ出しており、避けようすると車道にはみ出すことになり危険        | 道路管理者(県)       | 対応済み                        |                                |
| 47 | 勝山南部中 |       | 旭毛屋地係    | C-1 | 交通マナーが悪い箇所     | 横断歩道で渡る意思表示をしても自動車が止まってくれない               | 勝山警察署          | 取締り強化による注意喚起                |                                |
| 48 | 勝山南部中 |       | 元町3丁目地係  |     | その他の危険箇所       | 交通量が多い上に暗いので危険                            | 各学校            | 校内での注意喚起                    |                                |
| 49 | 勝山南部中 |       | 元町3丁目地係  | A-4 | 見通しが悪い箇所       | 見通しが悪く、危険                                 | 各学校            | 校内での注意喚起                    |                                |
| 50 | 勝山中部中 |       | 滝波町5丁目地係 |     | その他の危険箇所       | 雪が降ると、道路と側溝の境目が分かりづらく危険                   | 各学校            | 校内での注意喚起                    |                                |
| 51 | 勝山中部中 |       | 沢町1丁目地係  | C-1 | 交通マナーが悪い箇所     | 道幅が狭く、車の速度が速い。よける場所も少なく危険。                | 各学校            | 校内での注意喚起                    |                                |
| 52 | 勝山北部中 | 鹿谷町   | 西光寺地係    |     | その他の危険箇所       | 民家が完全に倒壊し、破片などが散乱している。                    | 各学校            | 校内での注意喚起                    |                                |
| 53 | 勝山北部中 | 鹿谷町   | 西光寺地係    | B-2 | 交通規制の要望箇所      | 見通しの良い道路だが道幅が狭い。車の速度が速い。                  | 各学校            | 校内での注意喚起                    |                                |
| 54 | 勝山北部中 | 北郷町   | 檜曾谷地係    | C-2 | 人通りが少ない箇所      | 民家が少なく、サルやイノシシ、クマなどの害獣が頻繁に出没する。街灯が少ないので危険 | 各学校            | 校内での注意喚起                    |                                |
| 55 | 勝山北部中 |       | 東野地係     | B-1 | 標識の破損箇所        | 案内表示板が根元から曲がっている                          | 道路管理者以外(市)     | 年度内対応予定                     |                                |
| 56 | 勝山北部中 |       | 東野地係     |     | その他の危険箇所       | 電線に木の枝がかかっている                             | 各学校            | 校内での注意喚起                    |                                |
| 57 | 勝山北部中 |       | 志比原地係    | A-4 | 見通しが悪い箇所       | 道路の幅が狭くなる場所で、スピードを出す車が多いため危険              | 各学校            | 校内での注意喚起                    |                                |
| 58 | 鹿谷小   | 鹿谷町   | 本郷地係     | C-1 | 交通マナーが悪い箇所     | 車両の通行量が多く、車の速度が速い。                        | 道路管理者(県)       | 年度内に一部対応予定。次年度以降も予算要求して対応予定 | 通学路における合同点検実施箇所(R3.8.4) 鹿谷小1   |
| 59 | 鹿谷小   | 鹿谷町   | 保田地係     |     | その他の危険箇所       | 冬期の積雪時に、通行障害の恐れがある。                       | 道路管理者(市)       | 次年度以降、予算要求して対応予定            | 通学路における合同点検実施箇所(R3.8.4) 鹿谷小3   |
| 60 | 平泉寺小  | 平泉寺町  | 平泉寺地係    |     | その他の危険箇所       | 冬期の積雪時に、通行障害の恐れがある。                       | 道路管理者(市)       | 次年度以降、予算要求して対応予定            | 通学路における合同点検実施箇所(R3.8.18) 平泉寺小2 |
| 61 | 成器西小  |       | 昭和町1丁目地係 |     | その他の危険箇所       | 道幅、路肩が狭い。車の速度が速い。                         | 道路管理者(市)       | 次年度以降、予算要求して対応予定            | 通学路における合同点検実施箇所(R3.8.6) 成器西小5  |