

	点検年度	令和5年度						
番号	校 区	地 区	地 係	タイプ	特筆すべき事柄	対 処 担 当	詳 細	備 考
1	平泉寺小	平泉寺町	勝山市平泉寺町赤尾地係	A-7 転落防止対策が必要な箇所	下校時に児童が歩く道路の左側下の小さな用水までの高低差が大きく危険	道路管理者(県)	次年度以降、予算要求して対応予定	
2	成器南小		勝山市元町3丁目地係	A-4 見通しが悪い箇所	見通しが悪く自動車の運転手から歩行者が見えにくい	各学校	校内での注意喚起	
3	成器南小		勝山市元町3丁目地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	カーブミラーが汚れていて見えにくい	道路管理者以外(市)	対応済み	
4	成器南小		勝山市元町3丁目地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	一方通行の時間帯に逆走する自動車がある	勝山警察署	取締り強化による注意喚起	
5	成器南小		勝山市元町3丁目地係	その他の危険箇所	深い側溝があるが、グレーチングや鉄板がないため危険	各学校	校内での注意喚起	
6	成器西小		勝山市昭和町1丁目地係	B-4 路面標示が薄くなっている箇所	ゾーン30の標示の薄れ	勝山警察署	対応済み	
7	成器西小		勝山市沢町2丁目地係	B-4 路面標示が薄くなっている箇所	横断歩道の標示の薄れ	勝山警察署	対応済み	
8	成器西小		勝山市元町1丁目地係	B-1 標識の破損箇所	スクールゾーンの看板の標示の薄れ	道路管理者以外(市)	対応済み	
9	村岡小	村岡町	勝山市郡町2丁目地係	B-4 路面標示が薄くなっている箇所	停止線の薄れ	勝山警察署	対応済み	
10	村岡小	村岡町	勝山市郡町2丁目地係	B-2 交通規制の要望箇所	車の往来が多くなる時間帯があり、ヒヤリとする事案がかなり発生している	各学校	校内での注意喚起	
11	村岡小	村岡町	勝山市村岡町浄土寺地係	B-4 路面標示が薄くなっている箇所	横断歩道の標示の薄れ	勝山警察署	対応済み	
12	村岡小	村岡町	勝山市村岡町寺尾地係	B-4 路面標示が薄くなっている箇所	横断歩道の標示の薄れ	勝山警察署	対応済み	
13	村岡小	村岡町	勝山市郡町2丁目地係	A-2 ガードレールの破損箇所	グラウンド側の柵が、コンクリートの土台ごとグラウンド側にずれて浮いている部分がある	道路管理者(市)	対応済み	
14	村岡小	村岡町	勝山市村岡町浄土寺地係	C-2 人通りが少ない箇所	地下道の出口から住宅までの区間は雑草が生い茂っている	道路管理者以外(市)	その他	
15	三室小	遅羽町	勝山市遅羽町下荒井地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所	道路の陥没箇所が多くある	道路管理者(市)	対応済み	
16	三室小	遅羽町	勝山市遅羽町下荒井地係	B-1 標識の破損箇所	バス停と書かれていた文字が消え、バス停が認識されにくい	道路管理者以外(市)	対応済み	
				C-1 交通マナーが悪い箇所	バス停前道路は、スピードが速い車が多い危険	勝山警察署	取締り強化による注意喚起	
17	三室小	遅羽町	勝山市遅羽町ほう崎地係	B-4 路面標示が薄くなっている箇所	十字路「止まれ」の路面標示の薄れ	各学校	校内での注意喚起	対策対応となる薄さではない
18	三室小	遅羽町	勝山市遅羽町蓬生地係	A-4 見通しが悪い箇所	電波塔があるため横断歩道へ行きづらい車からは見通しが悪い	各学校	校内での注意喚起	
19	三室小	遅羽町	勝山市遅羽町蓬生地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	カーブミラーの破損	道路管理者以外(市)	対応済み	
20	三室小	遅羽町	勝山市遅羽町比島地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	カーブミラーの向きが悪い	道路管理者以外(市)	対応済み	
21	野向小	野向町	勝山市野向町深谷地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所	歩道のアスファルトが崩れている	道路管理者(県)	対応済み	
22	野向小	野向町	勝山市野向町深谷地係	A-3 水路蓋の破損箇所	道の脇にある水路の蓋が割れている	道路管理者(県)	対応済み	
23	野向小	野向町	勝山市野向町龍谷地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所	歩道のアスファルトが崩れている	道路管理者(県)	対応済み	
24	野向小	野向町	勝山市野向町龍谷地係	B-4 路面標示が薄くなっている箇所	横断歩道の標示の薄れ 交通量が多いので危険である	勝山警察署	対応済み	
25	野向小	野向町	勝山市野向町聖丸地係	B-1 標識の破損箇所	市道脇のポールが折れている	道路管理者(市)	対応済み	
26	荒土小	荒土町	勝山市荒土町新保地係	A-6 緑石が破損している箇所	緑石が破損している	道路管理者(市)	対応済み	
27	荒土小	荒土町	勝山市荒土町伊波地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所	舗装の陥没とグレーチングの端が壊れかけている	道路管理者(県)	次年度以降、予算要求して対応予定	
28	荒土小	荒土町	勝山市荒土町伊波地係	B-2 交通規制の要望箇所	下り坂で速度が速い車が多く危険を感じる事が多い	各学校	校内での注意喚起	
29	荒土小	荒土町	勝山市荒土町北新在家地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所	道路に穴あき箇所がある	道路管理者(県)	対応済み	

	点検年度	令和5年度						
番号	校 区	地 区	地 係	タイプ	特筆すべき事柄	対 処 担 当	詳 細	備 考
30	鹿谷小	鹿谷町	勝山市鹿谷町本郷地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	小学校正門前のカーブミラーの向きが悪い	道路管理者以外(市)	対応済み	
31	鹿谷小	鹿谷町	勝山市鹿谷町本郷地係	B-4 路面標示が薄くなっている箇所	横断歩道の標示の薄れ	勝山警察署	対応済み	
32	鹿谷小	鹿谷町	勝山市鹿谷町本郷地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	カーブミラーが小さく、鏡面がゆがんでいるため非常に見にくい	道路管理者以外(市)	対応済み	
33	鹿谷小	鹿谷町	勝山市鹿谷町発坂地係	B-4 路面標示が薄くなっている箇所	横断歩道の標示の薄れ	勝山警察署	対応済み	
34	鹿谷小	鹿谷町	勝山市鹿谷町保田地係	A-2 ガードレールの破損箇所	ガードレールが破損して危険	道路管理者(市)	対応済み	
35	北郷小	北郷町	勝山市北郷町東野地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	スピードを出す車が多い危険	道路管理者(市)	年度内対応予定	
36	勝山南部中		勝山市下高島地係	B-2 交通規制の要望箇所	遅羽方面から勝山南大橋を渡り、大通りにぶつかる三差路には信号がなく、自動車の交通量も多い	各学校	校内での注意喚起	
37	勝山南部中		勝山市旭町2丁目地係	B-2 交通規制の要望箇所	交通量が多く、事故多発地点である	各学校	校内での注意喚起	
38	勝山中部中		勝山市芳野町1丁目地係	A-4 見通しが悪い箇所	見通しが悪い交差点 安全確認がしにくい	各学校	校内での注意喚起	
39	勝山中部中		勝山市滝波町1丁目地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	横断歩道で待っていても、停まる車が少なくスピードが出ている車も多い	勝山警察署	取締り強化による注意喚起	
40	勝山北部中		勝山市荒土町新保地係	B-3 信号機の改良箇所	右左折する車両の矢印信号がないため、横断歩道を登校するときに危険	勝山警察署	駐在所員による見守り	
41	勝山北部中	荒土町	勝山市荒土町新保地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	出入りする車両が多いため、夕方、歩道を自転車を通るときに危険	各学校	校内での注意喚起	
42	勝山北部中	荒土町	勝山市荒土町伊波地係	C-2 人通りが少ない箇所	街灯がないので、下校時の自転車運転が危険	各学校	校内での注意喚起	
43	勝山北部中	荒土町	勝山市荒土町伊波地係	B-4 路面標示が薄くなっている箇所	横断歩道標示や停止線などの薄れ	勝山警察署	対応済み	
44	勝山北部中	荒土町	勝山市荒土町伊波地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	一旦停止が守られず、自転車通学生と接触する危険性が高い	各学校	校内での注意喚起	
45	勝山北部中	荒土町	勝山市荒土町伊波地係	B-4 路面標示が薄くなっている箇所	路面標示の薄れ	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
46	勝山北部中	荒土町	勝山市荒土町伊波地係	A-4 見通しが悪い箇所	道幅が細くてカーブも多く見通しが悪いため危険	道路管理者(県)	その他	
47	勝山北部中	荒土町	勝山市荒土町堀名中清水地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	大型車が通るため、自転車通学にとって危険	各学校	校内での注意喚起	
48	勝山北部中	荒土町	勝山市荒土町田名部地係	その他の危険箇所	グレーチングで雨の時は自転車のタイヤが滑る	各学校	校内での注意喚起	
49	勝山北部中	荒土町	勝山市荒土町伊波地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	丁字路に横断歩道があるが、自転車通学生が渡るために止まっても、停車しない車両が少ない	各学校	校内での注意喚起	
50	勝山北部中	鹿谷町	勝山市鹿谷町保田地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	踏切で一旦停止しない車両がある。発坂駅への送迎車が多いため、登校時に混雑して危険である。	勝山警察署	取締り強化による注意喚起	
51	勝山北部中	鹿谷町	勝山市鹿谷町保田地係	B-4 路面標示が薄くなっている箇所	一旦停止の標示の薄れ	各学校	校内での注意喚起	対策対応となる薄さではない
52	勝山北部中	鹿谷町	勝山市鹿谷町志田地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	自転車と車両が追突しそうになるので危険	各学校	校内での注意喚起	
53	勝山北部中	鹿谷町	勝山市鹿谷町志田地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	自転車と車両が追突しそうになるので危険	各学校	校内での注意喚起	
54	勝山北部中	鹿谷町	勝山市鹿谷町発坂地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	カーブミラーの角度が悪く見えにくい	道路管理者以外(市)	対応済み	
55	勝山北部中	鹿谷町	勝山市鹿谷町発坂地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	カーブミラーがよく見えないので、車両を確かめにくく危険	道路管理者以外(市)	対応済み	
56	勝山北部中	鹿谷町	勝山市鹿谷町発坂地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	カーブミラーがよく見えないので、車両を確かめにくく危険	道路管理者以外(市)	対応済み	
57	勝山北部中	荒土町	勝山市荒土町伊波地係	B-4 路面標示が薄くなっている箇所	横断歩道の路面標示の薄れ	勝山警察署	対応済み	
58	勝山北部中	荒土町	勝山市荒土町伊波地係	B-4 路面標示が薄くなっている箇所	横断歩道の路面標示の薄れ	勝山警察署	対応済み	