

物件調書(建物)

所 在 地	福井県勝山市村岡町浄土寺30-11																														
構 造	木造1階建																														
建 築 年	温泉棟 平成2年10月 ふれあい会館 平成4年3月																														
建築面積	温泉棟 1,454.97m ² ふれあい会館 302.61m ²																														
延床面積	温泉棟 1,454.14.12m ² ふれあい会館 470.75m ²																														
接 面 道 路	北側道路 市道5-2号線 幅員4m 南側道路 市道6-2号線 幅員7m																														
その他	<p>○温泉及び宿泊施設として令和7年10月現在も使用しています。</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">源泉</td> <td>深度地下</td> <td>1400メートル</td> </tr> <tr> <td>湧水量</td> <td>42ℓ/min</td> </tr> <tr> <td>源泉温度</td> <td>38.6°C</td> </tr> <tr> <td>泉質</td> <td>ナトリウム-塩化物泉</td> </tr> <tr> <td rowspan="9">増改築歴</td> <td>平成2年10月</td> <td>水芭蕉竣工(温泉棟)</td> </tr> <tr> <td>平成4年4月</td> <td>木造部竣工(ふれあい会館)</td> </tr> <tr> <td>平成5年3月</td> <td>旅館棟増築(木造)</td> </tr> <tr> <td>平成13年12月</td> <td>公衆浴場棟玄関ポーチ(鉄骨造)</td> </tr> <tr> <td>平成20年11月</td> <td>源泉設備等設備改修工事</td> </tr> <tr> <td>平成21年10月</td> <td>温泉センター棟、ふれあい会館棟改修工事</td> </tr> <tr> <td>平成30年3月</td> <td>温泉センター棟、東屋(男女)増築工事</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>内装大規模改修</td> </tr> <tr> <td>令和3・4年度</td> <td>源泉掘削</td> </tr> <tr> <td>令和6年度</td> <td>モノクロラミン消毒処理装置設置</td> </tr> </table>	源泉	深度地下	1400メートル	湧水量	42ℓ/min	源泉温度	38.6°C	泉質	ナトリウム-塩化物泉	増改築歴	平成2年10月	水芭蕉竣工(温泉棟)	平成4年4月	木造部竣工(ふれあい会館)	平成5年3月	旅館棟増築(木造)	平成13年12月	公衆浴場棟玄関ポーチ(鉄骨造)	平成20年11月	源泉設備等設備改修工事	平成21年10月	温泉センター棟、ふれあい会館棟改修工事	平成30年3月	温泉センター棟、東屋(男女)増築工事	令和2年度	内装大規模改修	令和3・4年度	源泉掘削	令和6年度	モノクロラミン消毒処理装置設置
源泉	深度地下		1400メートル																												
	湧水量		42ℓ/min																												
	源泉温度		38.6°C																												
	泉質	ナトリウム-塩化物泉																													
増改築歴	平成2年10月	水芭蕉竣工(温泉棟)																													
	平成4年4月	木造部竣工(ふれあい会館)																													
	平成5年3月	旅館棟増築(木造)																													
	平成13年12月	公衆浴場棟玄関ポーチ(鉄骨造)																													
	平成20年11月	源泉設備等設備改修工事																													
	平成21年10月	温泉センター棟、ふれあい会館棟改修工事																													
	平成30年3月	温泉センター棟、東屋(男女)増築工事																													
	令和2年度	内装大規模改修																													
	令和3・4年度	源泉掘削																													
令和6年度	モノクロラミン消毒処理装置設置																														

○平面図

