

勝山温泉センター 主要設備写真

写真	内容
	<p>温泉圧送ポンプ×2 台 機械室 1 階</p> <p>1 号機 令和 5 年取替 2 号機 令和 5 年取替</p>
	<p>冷水循環ポンプ×1 台 機械室 1 階</p>
	<p>超音波ポンプ×2 台 機械室 1 階</p> <p>男子 令和 4 年取替 女子 平成 15 年取替</p>



オイルギアポンプ×1台  
機械室1階





薬注ポンプ×6台  
機械室1階



ろ過機×6台  
機械室1階

女子水風呂 令和元年取替  
男子水風呂 平成21年取替  
女子丸風呂 平成13年取替  
男子丸風呂 平成2年製造  
※令和7年取替予定  
女子大浴槽 平成2年製造  
※令和7年ろ過材取替予定  
男子大浴槽 平成2年製造  
※令和7年ろ過材取替予定

	<p>熱交換器 7 台 機械室 1 階</p>
	<p>薬液タンク×3 台 機械室 1 階</p> <p>モノクロラミン消毒処理装置 に令和 6 年度取替</p>
	<p>滅菌装置×2 台 機械室 1 階</p>
	<p>自動制御装置 機械室 1 階</p>





蒸気ヘッダー  
機械室 1 階

平成 2 年製造



ブロワー 2 台  
機械室 2 階

バイブラマット用



軟水装置 × 1 台  
機械室 2 階



貯湯槽  
機械室 2 階

3,000 リットル×2 台

平成 2 年製造



膨張タンク  
機械室 2 階

300 リットル×2 台

平成 2 年製造



オイルサービスタンク  
機械室 2 階

500 リットル×1



ホットウェルタンク  
機械室 2 階

800 リットル×1 台



ボイラー  
機械室 2 階

熱出力 539,000kcal/h×2 台

平成 15 年更新



給湯往ヘッダー  
機械室 2 階



給湯戻ヘッダー  
機械室 2 階



電気設備  
機械室 2 階

H20 気中開閉器、避雷器更新  
H20 変圧器更新





補給水タンク  
圧力ポンプ  
1 階玄関横 受水槽置場

2.0 m<sup>3</sup> × 1  
1,500 × 1,000 × 2,000

加圧給水ポンプユニットは令和  
5 年更新



地下式オイルタンク  
屋外地下

3,000 リットル × 1

地下タンク液面計は令和 6 年取  
替



火災報知設備  
事務室

平成 26 年更新



	<p>温泉槽 2 m<sup>3</sup> 屋外ポンプ室</p> <p>機械室と同様のモノクロラミン 消毒処理装置を設置（令和 6 年 度切替）</p>
	<p>源泉槽 12 m<sup>3</sup> 屋外</p> <p>H20 新設</p> <p>ほか男子脱衣室地下に 源泉槽 15 m<sup>3</sup>あり</p>
	<p>貯湯槽 屋外</p> <p>10 m<sup>3</sup> ヒートポンプ給湯装置 H20 新設</p>
	<p>屋外街路灯 14 本 屋外</p> <p>H27 更新 LED 化</p>

	<p>水風呂用空冷チラー 屋外</p> <p>令和 6 年取替</p>
	<p>屋外トイレ 屋外</p> <p>H25 外装屋根塗装 H27 内装改修</p>
	<p>源泉井戸 テニスコート横</p>

空調設備

設置場所	室内機		室外機	
男子更衣室	RC1-AP112K3	× 1	RAS-AP224SH	× 1
	RC1-AP112K3×2	× 1	RAS-AP112SH	× 1
女子更衣室	PUZ-ERP140KA3	× 1	PUZ-ERP140KA3	× 1
	PUZ-ERP56KA3	× 1	PUZ-ERP56KA3	× 1
ロビー	RP1-AP160K3	× 3	RAS-AP160SH	× 3
	RC1-AP160K3	× 1	RAS-160SH	× 1
リラックスルーム	FHYCP71H×2	× 1	FZYP140H	× 1
	RC1-AP112K3×2	× 1	RAS-224SH	× 1
事務所	FHYCP56HT	× 1	FZYP56HT	× 1
食堂	MPLZRP112BAEA3	× 2	MPUZ-HRP112HA7	× 2
ふれあい会館 2階大広間	ROA1252H	× 2	PUZ-ERP140LA	× 2
ふれあい会館 1階研修室	MSZ-BXV283-W	× 3	MUZ-BXV283	× 3
	MSZ-BXV253-W	× 4	MSZ-BXV253	× 4