

	点検年度	令和3年度						
番号	校 区	地 区	地 係	タイプ	特筆すべき事柄	対 処 担 当	詳 細	備 考
1	北郷小	北郷町	新町地係	A-2 ガードレールの破損箇所	ガードレールが2箇所ない	道路管理者(県)	対応不可(未公表)	
2	北郷小	北郷町	東野地係	A-2 ガードレールの破損箇所	ガードレールが曲がっている	道路管理者(県)	対応済み	
3	北郷小	北郷町	伊知地地係	A-2 ガードレールの破損箇所	ガードレールが曲がっている	道路管理者(県)	対応済み	
4	北郷小	北郷町	伊知地地係	A-2 ガードレールの破損箇所	ガードパイプの破損	道路管理者(県)	対応済み	
5	荒土小	荒土町	北新在家地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	外側線の薄れ	道路管理者(県)	対応済み	
6	荒土小	荒土町	北宮地地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	路面標示の薄れ	道路管理者(市)	対応済み	
7	荒土小	荒土町	伊波地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所	グレーチングの間隔に隙間がある	道路管理者(県)	対応済み	
8	荒土小	荒土町	伊波地係	A-2 ガードレールの破損箇所	転落防止柵の破損	道路管理者(県)	年度内対応予定	
9	荒土小	荒土町	伊波地係	B-2 交通規制の要望箇所	横断歩道表示がない	各学校	校内での注意喚起	
10	村岡小	村岡町	郡町2丁目地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所	側溝蓋の損傷	道路管理者(市)	対応済み	
11	村岡小	村岡町	郡町2丁目地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	外側線と停止線が消えている	道路管理者(市)	対応済み	
12	成器西小		昭和町1丁目地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	カーブミラーの向きが合っていない	道路管理者以外(市)	対応済み	
13	成器西小		沢町2丁目地係	その他の危険箇所	空家の損壊がひどく、壁面の板や軒先が落下の恐れ	その他	校内での注意喚起	
14	成器西小		芳野町1丁目地係	A-4 見通しが悪い箇所	T字路の見通しが悪い	各学校	校内での注意喚起	
15	成器南小		旭毛屋町地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	外側線が消えかかっている	道路管理者(市)	対応済み	
16	成器南小		元町3丁目地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	止まれの表示が消えかかっている	勝山警察署	対応済み	
17	平泉寺小	平泉寺町	平泉寺地係	その他の危険箇所	石垣が崩れる危険性がある	各学校	校内での注意喚起	
18	三室小	遅羽町	下荒井地係	その他の危険箇所	舗装の劣化、段差がみられる。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
19	三室小	遅羽町	崎崎地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	外側線の薄れ	道路管理者(市)	対応済み	
20	三室小	遅羽町	崎崎地係	その他の危険箇所	視線誘導標が折れ、水路に落ちている	道路管理者(市)	対応済み	
21	三室小	遅羽町	蓬生地係	その他の危険箇所	視線誘導標が傾いている。	道路管理者(市)	対応済み	
22	三室小	遅羽町	新道地係	その他の危険箇所	視線誘導標が根こそぎ折れ、放置されている。	道路管理者(市)	対応済み	
23	三室小	遅羽町	新道地係	その他の危険箇所	歩道の舗装が剥がれ、段差がみられる。	道路管理者(市)	対応済み	
24	三室小	遅羽町	新道地係	A-6 縁石が破損している箇所	歩車道境界ブロックの破損	道路管理者(市)	年度内対応予定	
25	三室小	遅羽町	新道地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道、停止線の薄れ	勝山警察署	対応済み	
26	三室小	遅羽町	比島地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	カーブミラーの向きが合っていない	道路管理者以外(市)	年度内対応予定	
27	野向小	野向町	竜谷地係	その他の危険箇所	視線誘導標の破損	道路管理者(県)	対応済み	
28	野向小	野向町	聖丸地係	その他の危険箇所	視線誘導標の破損	道路管理者(県)	対応済み	
29	鹿谷小	鹿谷町	本郷地係	A-4 見通しが悪い箇所	カーブミラーの設置	道路管理者以外(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
30	鹿谷小	鹿谷町	本郷地係	その他の危険箇所	外灯がない	各学校	校内での注意喚起	
31	鹿谷小	鹿谷町	北西俣地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	路面標示が消えている	道路管理者(県)	対応済み	
32	勝山北部中	荒土町	伊波地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	カーブミラーが見えにくい	道路管理者以外(市)	年度内対応予定	
33	勝山北部中	荒土町	北宮地～細野口地係	その他の危険箇所	害獣の出没	各学校	校内での注意喚起	
34	勝山北部中	荒土町	伊波地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	停止線が薄い	勝山警察署	対応済み	
35	勝山北部中	荒土町	堀名中清水地係	その他の危険箇所	害獣の出没	各学校	校内での注意喚起	
36	勝山中部中	村岡町	黒原地係	その他の危険箇所	小石や砂利が散乱している	各学校	校内での注意喚起	
37	勝山中部中	村岡町	長山町2丁目地係	B-2 交通規制の要望箇所	車の往来が激しい時間帯に危険	各学校	校内での注意喚起	
38	勝山南部中		毛屋町地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所	歩道の陥没	道路管理者(市)	対応済み	
39	勝山南部中		立川町2丁目地係	A-4 見通しが悪い箇所	カーブミラーの設置	道路管理者以外(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
40	勝山南部中		立川町1丁目地係	A-4 見通しが悪い箇所	カーブミラーの設置	道路管理者以外(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
41	勝山南部中		猪野地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所	舗装が剥がれ、段差がみられる。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
42	勝山南部中		岡横江地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	停止線等ラインが薄い	道路管理者(市)	対応済み	

	点検年度	令和3年度						
番号	校 区	地 区	地 係	タイプ	特筆すべき事柄	対 処 担 当	詳 細	備 考
43	北郷小	北郷町	東野地係	B-2 交通規制の要望箇所	車道が狭まるが、車が速度を落とさない。	道路管理者(県)	対応済み	
44	北郷小	北郷町	伊知地地係	A-7 転落防止対策が必要な箇所	車道が狭くなる。側溝に蓋等がない。	道路管理者(県)	対応済み	
45	北郷小	北郷町	東野地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	車両の通行量が多く、車の速度が速い。	道路管理者(市)	年度内に一部対応予定。次年度以降も予算要求して対応予定	
46	荒土小	荒土町	北新在家地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	見通しが悪いカーブ。横断歩道があるが車の速度が速い。通勤時の車の抜け道になっている。	道路管理者(県)	対応済み	
47	荒土小	荒土町	松田地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	道幅、路肩が狭い。車の速度が速い。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
48	村岡小	村岡町	郡町2丁目地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	道幅が狭く、交通量が多い。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
49	村岡小	村岡町	郡町2丁目地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	道幅が狭く、交通量が多い。	各学校	校内での注意喚起	
50	鹿谷小	鹿谷町	本郷地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	車両の通行量が多く、車の速度が速い。	道路管理者(県)	年度内に一部対応予定。次年度以降も予算要求して対応予定	
51	鹿谷小	鹿谷町	保田地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	トラックの速度が速い。	各学校	校内での注意喚起	
52	成器南小		元町3丁目地係	B-2 交通規制の要望箇所	側線がない。朝は一方通行でよいが、帰宅時が心配。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
53	成器西小		昭和町1丁目地係	B-2 交通規制の要望箇所	登校時に児童が集中する交差点。一方通行だが心配。(外側線の引き直し)	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
54	成器西小		昭和町1丁目地係	B-2 交通規制の要望箇所	登校時に児童が集中する交差点。一方通行だが心配。(通学方法の検討)	各学校	校内での注意喚起	
55	成器西小		栄町2丁目地係	A-4 見通しが悪い箇所	道幅が狭い。短いカーブが連続し、見通しが悪い。	勝山警察署	対応済み	
56	成器西小		芳野町1丁目地係	A-4 見通しが悪い箇所	見通しが悪く、道が狭い。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
57	野向小	野向町	聖丸地係	A-4 見通しが悪い箇所	見通しが悪いが車の速度が速い。児童が横断する箇所なので心配。(横断歩道設置)	勝山警察署	対応済み	
58	野向小	野向町	聖丸地係	A-4 見通しが悪い箇所	見通しが悪いが車の速度が速い。児童が横断する箇所なので心配。(外側線の引き直し)	道路管理者(市)	対応済み	
59	野向小	野向町	薬師神谷地係	A-4 見通しが悪い箇所	歩道がなく、路側帯が狭い。横断場所の見通しが悪い。(外側線の引き直し)	道路管理者(県)	対応済み	
60	野向小	野向町	薬師神谷地係	A-4 見通しが悪い箇所	歩道がなく、路側帯が狭い。横断場所の見通しが悪い。(横断箇所の変更)	各学校	対応済み	
61	平泉寺小	平泉寺町	赤尾地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	ラインが薄い。	道路管理者(県)	対応済み	
62	三室小	遅羽町	大袋地係	A-4 見通しが悪い箇所	大型車の通行が多い。見通しが悪い。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
63	三室小	遅羽町	中島地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	車の速度が速い。	道路管理者(県)	年度内対応予定	
64	成器西小		沢町2丁目地係	その他の危険箇所	冬期の積雪時に、通行障害の恐れがある。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
65	鹿谷小	鹿谷町	保田地係	その他の危険箇所	冬期の積雪時に、通行障害の恐れがある。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
66	平泉寺小	平泉寺町	平泉寺地係	その他の危険箇所	冬期の積雪時に、通行障害の恐れがある。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
67	三室小	遅羽町	下荒井地係	その他の危険箇所	冬期の積雪時に、通行障害の恐れがある。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
68	三室小	遅羽町	下荒井地係	その他の危険箇所	冬期の積雪時に、通行障害の恐れがある。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
69	三室小	遅羽町	下荒井地係	その他の危険箇所	冬期の積雪時に、通行障害の恐れがある。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
70	三室小	遅羽町	下荒井地係	その他の危険箇所	冬期の積雪時に、通行障害の恐れがある。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
71	三室小	遅羽町	下荒井地係	その他の危険箇所	冬期の積雪時に、通行障害の恐れがある。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
72	三室小	遅羽町	下荒井地係	その他の危険箇所	冬期の積雪時に、通行障害の恐れがある。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
73	三室小	遅羽町	下荒井地係	その他の危険箇所	冬期の積雪時に、通行障害の恐れがある。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	
74	成器西小		昭和町1丁目地係	その他の危険箇所	道幅、路肩が狭い。車の速度が速い。	道路管理者(市)	次年度以降、予算要求して対応予定	