

	点検年度	令和6年度						
番号	校 区	地 区	地 係	タイプ	特筆すべき事柄	対 処 担 当	詳 細	備 考
1	平泉寺小	平泉寺町	勝山市平泉寺町赤尾地係	A-7 転落防止対策が必要な箇所	下校時に児童が歩く道路の左側。眼下の小さな用水までの高低差が大きく、大変危険である。ガードレール等が必要である。	道路管理者(県)	対応済み	
2	成器南小		勝山市若猪野2丁目地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所	制限速度標識の下の道路の舗装に穴が開いている。	道路管理者(市)	対応済み	
3	成器南小		勝山市若猪野4丁目地係	その他の危険箇所	向きが悪いわけではないが、カーブミラーが古く、くすんで見えにくい。	道路管理者以外(市)	対応済み	
4	成器南小		勝山市元町3丁目地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	横断歩道や停止線が消えかかっている。	勝山警察署	対応済み	
5	成器南小		勝山市旭毛屋町地係	その他の危険箇所	家の塙と植木でし字カーブの見通しが悪い ため、カーブミラーがあるとよい。	各学校	校内での注意喚起	
6	成器南小		勝山市片瀬町2丁目地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	交通マナーが悪い(スピードを出す車が通る)	各学校	校内での注意喚起	
7	成器南小		勝山市下高島北市地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	交通マナーが悪い(スピードを出す車が通る) ・精米所横ブロックが外れ、穴が空いている。	各学校	校内での注意喚起	
8	成器西小		勝山市昭和町1丁目地係	A-3 水路蓋の破損箇所	・側溝の穴が大きくて、児童が歩行中に、つま先がはまって転ぶことがある。 ・停止線が消えている。	各学校	校内での注意喚起	
9	成器西小		勝山市昭和町1丁目地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	・文字が消えかかっている、書かれていることが判別しにくい。	道路管理者(市)、勝山警察署	対応済み	
10	成器西小		勝山市栄町1丁目地係	A-3 水路蓋の破損箇所	・側溝のグレーチングの横の部分が欠損し、段差がついて危険である。	道路管理者(県)	対応済み	
11	村岡小	村岡町	勝山市郡町2丁目地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	ひかり美容室前T字交差点。 写真左側の停止線が薄くなっている。学校の玄関につながる道であり、朝は交通量も多いので線の引き直しをお願いしたい。	各学校	対応済み	
12	村岡小	村岡町	勝山市村岡町五本寺地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	ホワイテザウルスの交差点。 横断歩道が半分消えかけている。黒原・五本寺地区の通学路であり、横断歩道を明示してほしい。	勝山警察署	対応済み	
13	村岡小	村岡町	勝山市郡町2丁目地係	B-2 交通規制の要望箇所	村岡小前の道路。 道幅が狭く、朝の登校時には交通量が多く危険である。朝は一方通行にするなどの対応をお願いしたい。	道路管理者(市)、勝山警察署	その他	ゾーン30へ移行できるか今後検討
14	三室小	遅羽町	勝山市遅羽町崎崎13-34-2地係	B-2 交通規制の要望箇所	橋爪邸前交差点及び道路。 フクタカへの出通勤の車が時々スピードを出して通るので危ない。通学時間の交通規制をお願いしたい。	各学校	対応済み	
15	三室小	遅羽町	勝山市遅羽町大袋57-74-1地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	南大橋住宅付近交差点。 テラルふれあいロードを走る車がスピードを出してあふない。横断歩道一旦停止しないことがある。	勝山警察署、学校	取締り強化による注意喚起	
16	野向小	野向町	勝山市野向町深谷40-28地係	B-1 標識の破損箇所	県道112と市道の交差点。 市道脇のポールが折れている。危険なので補修を要望する。	道路管理者(市)	対応済み	
17	野向小	野向町	勝山市野向町深谷45-11地係	B-1 標識の破損箇所	県道112と市道の交差点。 市道脇のポールが折れている。危険なので補修を要望する。	道路管理者(市)	対応済み	
18	野向小	野向町	勝山市野向町深谷42-4地係	A-3 水路蓋の破損箇所	県道112と農道の交差点。 道路の舗装が崩れ、グレーチングが浮いて不安定な状態である。危険なので補修を要望する。	道路管理者(県)	対応済み	
19	野向小	野向町	勝山市野向町地係	A-6 緑石が破損している箇所	県道112沿い(野向小学校付近) 歩道の緑石が崩れている。危険なので、補修を要望する。	道路管理者(県)	対応済み	
20	野向小	野向町	勝山市野向町聖丸30-10地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	ゆるやかなカーブで見通しが悪いが、カーブミラーが一方向きしか見えないので、反対側からの車が見えにくく、危険である。	各学校	校内での注意喚起	
21	野向小	野向町	勝山市野向町聖丸30-10地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	児童が横断する道路であるが、登校時間帯はスピードを出す車も多く、危険である。 「とびだし注意」を喚起する看板の文字が薄くなっているため、はっきりと分かる看板を要望する。	各学校	校内での注意喚起	
22	野向小	野向町	勝山市野向町地係	A-6 緑石が破損している箇所	野向郵便局付近。 歩道脇のポール下の緑石が崩れており、ポールがぐらつく。危険なのでポールまたは緑石の補修を要望する。	道路管理者(県)	対応済み	
23	荒土小	荒土町	勝山市荒土町松田地係	A-3 水路蓋の破損箇所	水路に蓋がなく、危険である。	各学校	校内での注意喚起	
24	荒土小	荒土町	勝山市荒土町北新在家地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	路面表示が薄くなっている。	勝山警察署	対応済み	
25	荒土小	荒土町	勝山市荒土町松田地係	その他の危険箇所	道沿いに老朽した家庭があり、危険である。	各学校	校内での注意喚起	
26	荒土小	荒土町	勝山市荒土町伊波地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	一時停止しない車が多い。	勝山警察署	取締り強化による注意喚起	
27	荒土小	荒土町	勝山市荒土町堀名地係	その他の危険箇所	冬季、雪のため歩くスペースがほとんどなくなり危険である。歩く分も除雪してほしい。	道路管理者(県)	パトロールによる対応	
28	荒土小	荒土町	勝山市荒土町伊波地係	その他の危険箇所	路側帯が狭いので、道幅を広げ、冬は除雪してほしい。	各学校	校内での注意喚起	
29	鹿谷小	鹿谷町	勝山市勝山市鹿谷町保田36—2地係	A-3 水路蓋の破損箇所	水路蓋がずれている。 車道が細いが、用水路に蓋がない箇所もある。	道路管理者(市)	対応済み	

30	鹿谷小	鹿谷町	勝山市勝山市鹿谷町本郷46-19-4地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	一時停止しない車やスピードを出している車が多い。	勝山警察署	取締り強化による注意喚起	
31	鹿谷小	鹿谷町	勝山市鹿谷町本郷地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	路側帯の白線や「とまれ」の標示が薄くなっている。	道路管理者(市)、勝山警察署	次年度以降、予算要求して対応予定	<対応>次年度設置
32	鹿谷小	鹿谷町	勝山市鹿谷町北西俣44号地係	A-4 見通しが悪い箇所	見通しの交差点とカーブが続いて危険。	各学校	校内での注意喚起	
33	北郷小	北郷町	勝山市東野地係	A-4 見通しが悪い箇所	学校の正門に続く全校児童が登下校時に通る道(学校への車も通る道)だが、かなり細く、見通しも悪い。ため、スクールゾーンや車両徐行の標示などができないか。	各学校	校内での注意喚起	
34	北郷小	北郷町	勝山市東野地係	C-2 人通りが少ない箇所	人通りが少なく、山から降りてきたサルがよく出没するので危険。	各学校	校内での注意喚起	
35	北郷小	北郷町	勝山市東野地係	その他の危険箇所	北郷小学校の通学路に指定されているが、歩道がなく、道路幅員も狭小であるため、朝夕の通勤・通学路は歩行者が自動車交通と交錯して非常に危険な状況となっている。	道路管理者(県)	次年度以降、予算要求して対応予定	
36	勝山南部中		勝山市下毛屋地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	主要地方道勝山・丸岡線。淀川橋付近交通量が大量多く、見通しが良いため、スピードを落とさず通行する車が多い。登下校時に遅羽方面の生徒が横断するため危険である。	勝山警察署、学校	取締り強化による注意喚起	
37	勝山南部中		勝山市下毛屋地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	旭毛屋町、毛屋町、下毛屋の境。魚島田付近交差点。交通量が大量多く、見通しが良いため、スピードを落とさず通行する車が多い。登下校時に遅羽方面の生徒が横断するため危険である。	勝山警察署、学校	取締り強化による注意喚起	
38	勝山南部中		勝山市旭町2丁目地係	A-7 転落防止対策が必要な箇所	榊やさん付近。用水路に蓋等がされていない状態である。荒天時には増水する恐れもあり、危険である。	各学校	校内での注意喚起	
39	勝山南部中		勝山市旭町2丁目地係	その他の危険箇所	内田板金さん付近。ガードレールは設置されているが、用水路に蓋等がされていない状態である。荒天時には増水する恐れもあり、危険である。	各学校	校内での注意喚起	
40	勝山南部中		勝山市元町3丁目地係	A-4 見通しが悪い箇所	小道から出る際に、道の両端の家屋が目隠しとなり、大変見通しが悪く、危険である。	各学校	校内での注意喚起	
41	勝山南部中		勝山市立川1丁目地係	A-5 カーブミラーの向きが悪い箇所	立川1丁目と2丁目の境。カーブミラーが真横を向いており、役目を果たしていない。車が往来する際、危険である。	道路管理者以外(市)	対応済み	
42	勝山南部中		勝山市本町3丁目地係	A-1 舗装の穴あき箇所や陥没箇所	本町3丁目～4丁目(西環状線)広い歩道は整備されているが、全体的に痛みがひどく、自転車通行する際に転倒等につながる危険がある。	道路管理者(市)	対応済み	
43	勝山中部中		勝山市芳野町2丁目5-11地係	A-4 見通しが悪い箇所	向かって左側の道路の幅が狭く、学校に向かうときに交差点の見通しが悪いので危険である。	各学校	校内での注意喚起	
44	勝山中部中		勝山市長山町2丁目1-26地係	A-4 見通しが悪い箇所	路の幅が狭く、見通しが悪いので危険である。	各学校	校内での注意喚起	
45	勝山中部中		勝山市芳野町1丁目5-43地係	A-4 見通しが悪い箇所	道路の幅が狭く交差点の見通しが悪いので危険である。交通事故も発生したことがある。	各学校	校内での注意喚起	
46	勝山中部中		勝山市沢町2丁目4-21・22地係	A-4 見通しが悪い箇所	学校からの下校時、沢町交差点からの交通量が多く、見通しが悪い上に、路上に車が止まるなど、危険である。	各学校	校内での注意喚起	
47	勝山中部中		勝山市沢町1丁目3-1と4-29の交差点地係	B-4 路面表示が薄くなっている箇所	一時停止の場所ではないが、通学と通勤の時間帯が重なっているため、危険である。道路の標示が消えかけている。	各学校	校内での注意喚起	
48	勝山中部中		勝山市元町1丁目13-26から13-8地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	小学生も通学路としているが、スピードを出す車が多いので危険である。	各学校	校内での注意喚起	
49	勝山中部中		勝山市元町1丁目18-19から18-11地係	その他の危険箇所	工事のため、道路が狭くなっているため、自転車と通るときに危険である。	各学校	校内での注意喚起	
50	勝山中部中		勝山市本町1丁目6-31地係	その他の危険箇所	家屋が崩れており、風が吹くとタンが飛んでくるので危険である。	各学校	校内での注意喚起	
51	勝山中部中		勝山市芳野町1丁目2-6地係	C-1 交通マナーが悪い箇所	信号機のない横断歩道で、生徒が止まっても、車が停止しないことがあるので、危険である。	勝山警察署	取締り強化による注意喚起	
52	勝山中部中		勝山市郡町1丁目4-27地係	A-4 見通しが悪い箇所	中部中学校からの下校時、向こう側から手前への見通しが悪く危険である。	各学校	校内での注意喚起	
53	勝山北部中	鹿谷町	勝山市鹿谷町西光寺地係	その他の危険箇所	獣が多い(保護者の訴え)	各学校	校内での注意喚起	
54	勝山北部中	荒土町	勝山市荒土町中清水29-18地係	A-4 見通しが悪い箇所	獣の飛び出しが多い。堀名から北郷町東野への道は道幅が狭く、カーブが多く見通しが悪い。	各学校	校内での注意喚起	
55	勝山北部中	荒土町	勝山市荒土町細野口～北宮地地係	その他の危険箇所	獣の飛び出しが多い	各学校	校内での注意喚起	

56	勝山北部中	荒土町	勝山市荒土町伊波22－1地係	その他の危険箇所	魚よし付近。 以前信号があった交差点。 信号がなくなったことと、北宮地方面からは、下り坂の先にあることで、より危険が感じられる。カーブミラーの径も小さい。	各学校	校内での注意喚起	
57	勝山北部中	荒土町	勝山市北郷町櫓曾谷7－24地係	その他の危険箇所	ブロック塀に亀裂が入っている。	各学校	校内での注意喚起	
58	勝山北部中	荒土町	勝山市荒土町伊波地係	その他の危険箇所	荒土小学校横の坂道。 ブロックに亀裂が入っている。	各学校	校内での注意喚起	
59	勝山北部中	荒土町	勝山市荒土町田名部地係	その他の危険箇所	農道。 雨の日はグレーチングの上で自転車のタイヤが滑ってしまう。	各学校	校内での注意喚起	
60	勝山北部中	荒土町	勝山市荒土町北新在家地係	その他の危険箇所	路側帯の中央に標識が立っている(写真では道路の両サイドとも)ため、その部分は自転車で、車道に寄せざるを得なくなり、危険を感じる	各学校	校内での注意喚起	
61	勝山北部中	荒土町	勝山市荒土町松田出村地係	その他の危険箇所	自転車通行可の歩道に泥が堆積している。4/30登校時、生徒が通行時、手前の水たまりを避けた後、その泥で自転車が滑り、転倒した。	道路管理者(県)	パトロールによる対応	土砂堆積状況をみて来年度清掃実施予定
62	奥越特別支援学校		勝山市昭和町3丁目1番69号地係	A-4 見通しが悪い箇所	奥越特別支援学校校門前 本校の校門周辺は塀があるため見通しが悪く、校門から車が出る際に左右から登下校する通学生が見えにくいことがある。歩道にラバーボールを立てるなどで通学生が一度立ち止まれるようにしてほしい。	各学校	校内での注意喚起	