



| | | 勝山市立勝山中学校 工事工程表（案） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|---|---|---|--------|---|---|---|---|----|----|----|--------|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|-------|------|---|--------------------------|--------|---------|--------|------------|-------------|------|------|-------------|-------|------|--|
| 年 | 月 | 2024年度 | | | | 2025年度 | | | | | | | | 2026年度 | | | | | | | | 2027年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 令和6年度 | | | | 令和7年度 | | | | | | | | 令和8年度 | | | | | | | | 令和9年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 週 | 12 | R7.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R8.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R9.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | |
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| 運用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 引越準備 | 運用開始 | | | | | | | | | | |
| 地下横断歩道 工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOXかかべ部 | 現場打ち部 | 上屋・内装工事 | | | | | | | | | |
| 中学校 新築工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 準備工・杭・掘削・配筋・型枠・基礎CON・埋戻し | 1階躯体工事 | 2階躯体工事 | 3階躯体工事 | PH階・屋上躯体工事 | 外装工事 | 内装工事 | 機器取付 | クリーニング・各種検査 | 内外装工事 | 外構工事 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 屋根付き通路 準備工・基礎・躯体工事 | 内外装工事 | 外構工事 | | | | | | | | | |
| 給食室 新築工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 準備工・杭・掘削・配筋・型枠・基礎CON・埋戻し | 本体工事 | 外装工事 | 内装工事 | 機器取付 | クリーニング・各種検査 | | | | | | |
| 月 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | |
| 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| 備考 | G お 年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G お 年 | | | | | | | | | | | | | | |
| 特記事項 | ※工程表は参考とします。（悪天候による工事遅延は考慮しておりません。） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

勝山中学校建設現場の状況

資料 1

第2回施設整備部会
令和7年10月29日



①杭工事（先行掘削）国道側から



②杭工事（先行掘削）国道側から



③杭工事（先行掘削）



④杭工事（先行掘削）